



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL

Isidoro Pedri, 120, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89259-590 CNPJ: 14.007.211/0001-60 Telefone: (47) 2106-8400
E-mail: saude.compras01@jaraguadosul.sc.gov.br Site: www.jaraguadosul.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 615/2024

Processo Administrativo:	N/A
Data do Processo:	N/A
Contrato:	Sem termo
Data da Contratação:	27/03/2024
Data da Solicitação:	27/03/2024
Sequencial do Contrato:	9027
Data de Homologação	N/A
Nº Solicitação Compra	1041

Página: 1/1

Fornecedor: M.G. REFRIGERACAO LTDA

Telefone: 48991027535

CPF/CNPJ: 97.427.793/0001-61

Endereço: Rua Camilo Silveira de Souza, CAPOEIRAS, 88090200,

E-mail: comercial@mgrefrigeracaosc.com

Banco: 001 - Banco do Brasil **Agencia** 5201-9 **Conta:** 1459778-0

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Organograma: 1500400401 - EPIDEMIOLOGIA
Condição de Pagamento: ATÉ 30 DIAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
Prazo de Entrega: Até 10 dias após recebimento AF
Local de Entrega: UBS Jaraguá 99 Rua Bertha Weege, s/n - Jaraguá 99
Despesa : 46 - 15.004.10.122.0300.2651.3.3.90.00.00 - Manutenção patrimonial - Saúde
Desdobramento : 3.3.90.39.17.00.00.00
Recurso : 1.500.1002.0002 - Receitas Impostos e Transf. de Impostos - Saúde
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA CÂMARA FRIA DA UBS OSCAR OLDENBURG (JARAGUÁ 99)
Observação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO DE OBRA TÉCNICA E REOPERAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE IN-LOCO - SOLDA, LIMPEZA NO SISTEMA, FILTRO SECADOR, VÁLVULA SCHRADER E RECARGA DE GÁS PARA CÂMARA FRIA DA UBS OSCAR OLDENBURG (JARAGUÁ 99)

A OPERAÇÃO ADEQUADA DO COMPRESSOR DE UMA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS É CRUCIAL PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS BATERIAS RECARREGÁVEIS E, CONSEQUENTEMENTE, A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. É FUNDAMENTAL QUE TODO O EQUIPAMENTO ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA EVITAR DANOS À EFICÁCIA DAS VACINAS. RECENTEMENTE O COMPRESSOR DESTA CÂMARA SOFREU DANOS DEVIDO À INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL. QUANDO A ENERGIA FOI RESTABELECID, É COMUM QUE A TENSÃO SEJA RESTABELECID ABAIXO OU ACIMA DO NECESSÁRIO, O QUE PODE RESULTAR NA INEFICIÊNCIA OU ATÉ MESMO NA QUEIMA PARCIAL OU TOTAL DE COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, COMO INDICADO EM LAUDO TÉCNICO.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	1,000	SV	25013 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.550,0000	1.550,00
					Total Geral:	1.550,00

Edson Ivo Tiedt
Diretor de Compras e Licitações

JARAGUÁ DO SUL /SC
27 de Março de 2024