

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

### REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO CAIXA D'ÁGUA, IPIRÁ - BA

#### 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Fotográfico tem como finalidade apresentar o registro visual das condições atuais da área destinada à futura reforma da praça do povoado do Caixa D'Água. As imagens aqui reunidas documentam, de forma objetiva e detalhada, o estado do local a ser feita a reforma da praça.

Este levantamento fotográfico visa subsidiar o diagnóstico técnico preliminar, permitindo melhor compreensão das necessidades de intervenção. As fotografias foram realizadas de modo a contemplar todos os pontos relevantes da área, garantindo clareza, rastreabilidade e fidelidade às condições verificadas in loco.

#### 2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



*Figura 1 - PRAÇA DA CAIXA D'ÁGUA*



*Figura 2 - PRAÇA DA CAIXA D'ÁGUA*



*Figura 3 - PRAÇA DA CAIXA D'ÁGUA*



*Figura 4 - PRAÇA DA CAIXA D'ÁGUA*



*Figura 5 - PRAÇA DA CAIXA D'ÁGUA*



PREFEITURA  
**IPIRÁ**  
UM NOVO GOVERNO PARA UM NOVO TEMPO

**Prefeitura Municipal de Ipirá**  
Estado da Bahia

CNPJ: 14.042.659/0001-15  
Rod. BA-052, km 86 - Centro Administrativo,  
Ipirá - BA, 44600-000



*Figura 6 - PRAÇA DA CAIXA D'ÁGUA*

Ipirá – BA, 02 de dezembro de 2025.

*Jade Lima Vieira*  
Engenheira Civil

**JADE LIMA VIEIRA**

Eng. Civil

**CREA 3000111616BA**