PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO À ORLA E EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA - BA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS
CIDADE: **Glória – BA**
OBJETO: Pavimentação Asfáltica de Acesso a Orla do Balneário e em Diversas Ruas **do Município de Glória – BA**
RESPONSÁVEL PELO PROJETO: **Eng.º Alexandre Borges Dantas**

1. Trecho inicial da intervenção:



FOTO: 01	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. Sul – Passeio lateral	



FOTO: 02	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. Sul – Passeio lateral	



FOTO: 03	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. Sul – Passeio lateral	



FOTO: 04	DATA: 05/06/2024
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. Sul – Passeio lateral	



FOTO: 05	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Av. Sul – Passeio lateral



FOTO: 06	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Presidente Geisel – Cobertura no paralelo.



FOTO: 07	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Presidente Geisel – Cobertura no paralelo.	



FOTO: 08	DATA: 26/06/2024
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Presidente Geisel – Cobertura no paralelo.	



FOTO: 09	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Orla beira rio a Igreja Santo Antônio – Pavimento em solo natural, inicio do trecho.



FOTO: 10	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Orla beira rio a Igreja Santo Antônio – Pavimento em solo natural.



FOTO: 11	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Orla beira rio a Igreja Santo Antônio
– Pavimento em solo natural.



FOTO: 12	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Orla beira rio a Igreja Santo Antônio
– Pavimento em solo natural.



FOTO: 13	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Orla beira rio a Igreja Santo Antônio – Pavimento em solo natural.



FOTO: 14	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Orla beira rio a Igreja Santo Antônio – Pavimento em solo natural, final do trecho.



FOTO: 15	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Hemetério de Carvalho – Cobertura no paralelo



FOTO: 16	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Hemetério de Carvalho – Cobertura no paralelo



FOTO: 17	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Hemetério de Carvalho – Cobertura no paralelo



FOTO: 18	DATA: 05/02/2026

LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA

Comentários

Hemetério de Carvalho – Cobertura no paralelo



FOTO: 19	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. São Francisco Trecho 01 – Retirada e recolocação de pavimento.	



FOTO: 20	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. São Francisco Trecho 01 – Retirada e recolocação de pavimento.	



FOTO: 21	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. São Francisco Trecho 01 – Retirada e recolocação de pavimento.	



FOTO: 22	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. São Francisco Trecho 01 – Retirada e recolocação de pavimento.	



FOTO: 23	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. São Francisco Trecho 02 – Cobertura do paralelo.	



FOTO: 24	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. São Francisco Trecho 02 – Cobertura do paralelo.	



FOTO: 25	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. São Francisco Trecho 02 – Cobertura do paralelo.	



FOTO: 26	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. São Francisco Trecho 02 – Cobertura do paralelo.	



FOTO: 23	DATA: 05/02/2026
LOCALIZAÇÃO: Balneário Canto das Águas, Glória- BA	
Comentários	
Av. São Francisco Trecho 02 – Retirada e recolocação de pavimento.	

Glória - BA, 05 de fevereiro de 2026

ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520
Assinado de forma digital por ALEXANDRE BORGES DANTAS:96888849520
Dados: 2026.02.05 10:35:33 -03'00'

ENGº CIVIL ALEXANDRE BORGES DANTAS

CREA 051.699.965-6