

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante

Descrição Detalhada: Serviços de natureza continuada para garantir o pleno funcionamento de elevador, OTIS / 37NL4800 / A-MW1-0810-8A-MD, com execução de plano de manutenção, operação e controle (PMOC).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 31.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G1

2 - Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante

Descrição Detalhada: Serviços de natureza continuada para garantir o pleno funcionamento de elevador, OTIS / 37NL4801 / A-MW1-0810-8A-MD, com execução de plano de manutenção, operação e controle (PMOC).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 31.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G1

3 - Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante

Descrição Detalhada: Serviços de natureza continuada para garantir o pleno funcionamento de elevador, OTIS / 37NL4802 / A-MW1-0810-8A-MD, com execução de plano de manutenção, operação e controle (PMOC).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 31.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G1

4 - Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante

Descrição Detalhada: Serviços de natureza continuada para garantir o pleno funcionamento de elevador, OTIS / 37NL4803 / A-MW1-0810-8A-MD, com execução de plano de manutenção, operação e controle (PMOC).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G1

5 - Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante

Descrição Detalhada: Serviços de natureza continuada para garantir o pleno funcionamento de elevador, OTIS / 37NL6730 / A-GNC-0810-8A-MD, com execução de plano de manutenção, operação e controle (PMOC).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G1

6 - Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante

Descrição Detalhada: Serviços de natureza continuada para garantir o pleno funcionamento de elevador, ATLAS SCHINDLER / 700983 / Schindler 5300 Panorâmico, com execução de plano de manutenção, operação e controle (PMOC).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G1

7 - Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante

Descrição Detalhada: Serviços de natureza continuada para garantir o pleno funcionamento de elevador, ATLAS SCHINDLER / EEL146523-MT / Smart mrl0021, com execução de plano de manutenção, operação e controle (PMOC).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G1

8 - Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante

Descrição Detalhada: Serviços de natureza continuada para garantir o pleno funcionamento de elevador, ATLAS SCHINDLER / 700982 / Schindler 5300 Panorâmico, com execução de plano de manutenção, operação e controle (PMOC).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 31.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (12)

Grupo: G1

9 - Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante

Descrição Detalhada: Serviços de reforma para atualização do elevador ATLAS, identificado como nº 146523 ATLAS SCHINDLER / EEL146523-MT / Smart mrl0021, com 03 paradas, localizado no prédio da Escola Superior de Contas, incluindo fornecimento de peças de modernização, incluindo:

- Substituição de 01 quadro de comando VVVF, em conformidade com as normas NBR 313 e NBR 16858;
- Substituição de 01 botoeira de pavimento com 02 botões e inscrição em braile, conforme NBR 313;
- Instalação de 03 indicadores de pavimentos (55 mm) com setas e gongos sobre as portas dos pavimentos;
- Substituição da fiação completa do poço;
- Substituição da fiação completa da cabina;
- Substituição da botoeira totem na cabina com intercomunicador, vivavoz, luz de emergência, chave para ventilador, botões "abre/fecha portas", e indicador de andares com 55 mm, conforme NBR 313;
- Substituição da barreira de proteção eletrônica;
- Instalação de pesador de cargas;
- Revestimento da cabina para 08 passageiros com aço inox 304 e instalação de corrimão;
- Substituição do subteto em aço inox 304 com iluminação em LED.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 134.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante	12	UNIDADE
2	Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante	12	UNIDADE
3	Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante	12	UNIDADE
4	Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante	12	UNIDADE
5	Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante	12	UNIDADE
6	Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante	12	UNIDADE
7	Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante	12	UNIDADE
8	Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante	12	UNIDADE