RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL – 2ª ETAPA – BAIRRO JOSÉ LOPES

NOVA FÁTIMA - BA

AGOSTO 2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O presente Relatório Fotográfico tem por finalidade apresentar e registrar as condições atuais das vias contempladas no projeto de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo e Drenagem Superficial – 2ª Etapa, no Bairro José Lopes, Município de Nova Fátima – BA, previamente à execução das intervenções previstas.

O levantamento fotográfico constitui documento complementar aos elementos técnicos do projeto, permitindo a caracterização visual das condições existentes das vias que serão objeto de futura contratação para execução das obras de pavimentação e drenagem superficial.

A intervenção projetada contempla trechos da Rua A, Rua E e Rua São Roque – Complemento, totalizando aproximadamente 570,36 m de extensão e 3.784,70 m² de área prevista para pavimentação.

Conforme os elementos técnicos do projeto, estão previstos, dentre outros, serviços de regularização e compactação do subleito, locação da pavimentação, implantação de meios-fios, travamentos, cintas de confinamento, execução de pavimento em paralelepípedos, sinalização e serviços complementares.

O presente registro, portanto, busca demonstrar a situação existente das áreas de intervenção antes do início das obras, servindo como elemento de caracterização e documentação das condições das vias na fase que antecede o procedimento licitatório e a posterior execução dos serviços.

2. OBJETIVO DO RELATÓRIO

O presente relatório tem como objetivo documentar fotograficamente as condições atuais das vias contempladas no projeto, proporcionando registro visual da situação existente anteriormente à contratação e execução das obras.

Os registros apresentados permitem identificar as características atuais dos trechos, as condições da superfície das vias, sua configuração física e demais aspectos relevantes para caracterização das áreas que receberão as intervenções previstas em projeto.

3. VIAS CONTEMPLADAS

De acordo com o projeto e o memorial de cálculo, a 2ª Etapa contempla:

Via	Extensão projetada	Área de pavimentação
Rua A	215,68 m	1.406,25 m²
Rua E	50,44 m	306,40 m²
Rua São Roque – Complemento	304,24 m	2.072,05 m²
TOTAL	**570,36 m**	**3.784,70 m²**

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO ATUAL

4.1 RUA A

Foto 01 – *Final estaca E10 sentido estaca E10.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 02 - *Estaca E10 sentido estaca E9.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 03 - *Estaca E9 sentido estaca E8.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 04 - *Estaca E8 sentido estaca E7.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 05 - *Estaca E7 sentido estaca E6.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 06 - *Estaca E6 sentido estaca E5.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 07 - *Estaca E5 sentido estaca E4.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 08 - *Estaca E4 sentido estaca E3.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 09 - *Estaca E3 sentido estaca E2.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 10 - *Estaca E2 sentido estaca E1.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 11 - *Estaca E1 sentido estaca E0.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 12 - *Estaca E0 sentido estaca E1.*



Fonte: *Autor, 2026.*

4.2 RUA E

Foto 01 - *Estaca E0 sentido estaca E1.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 02 - *Estaca E1 sentido estaca E2.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 03 - *Estaca E2 sentido final estaca E2.*



Fonte: *Autor, 2026.*

4.3 RUA SÃO ROQUE - COMPLEMENTO

Foto 01 - *Estaca E0 sentido estaca E1.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 02 - *Estaca E1 sentido estaca E2.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 03 - *Estaca E2 sentido estaca E3.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 04 - *Estaca E3 sentido estaca E4.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 05 - *Estaca E4 sentido estaca E5.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 06 - *Estaca E5 sentido estaca E6.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 07 - *Estaca E6 sentido estaca E7.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 08 - *Estaca E7 sentido estaca E8.*



Fonte: *Autor, 2026*

Foto 09 - *Estaca E8 sentido estaca E9.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 10 - *Estaca E9 sentido estaca E10.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 11 - *Estaca 10 sentido estaca E11.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 12 - *Estaca 11 sentido estaca E12.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 13- *Estaca 12 sentido estaca E13.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 14- *Estaca 13 sentido estaca E14.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 15- *Estaca 14 sentido estaca E15.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 16- *Estaca 15 sentido final estaca E15.*



Fonte: *Autor, 2026.*

Foto 17- *Final estaca E15 sentido início estaca E15.*



Fonte: *Autor, 2026.*

5.CONCLUSÃO

O presente Relatório Fotográfico apresenta o registro das condições atuais das vias contempladas no projeto de Pavimentação de Vias em Paralelepípedo e Drenagem Superficial – 2ª Etapa, no Bairro José Lopes, Município de Nova Fátima – BA, abrangendo trechos da Rua A, Rua E e Rua São Roque – Complemento.

Por meio do levantamento realizado, constatou-se que os trechos objeto da intervenção apresentam-se, atualmente, sem pavimentação, com superfície predominantemente em solo natural, sendo possível observar, ao longo das vias, irregularidades superficiais, presença pontual de vegetação e outras condições características de vias não pavimentadas, conforme demonstrado nos registros fotográficos.

As imagens apresentadas documentam a situação física existente anteriormente à realização das intervenções previstas, constituindo registro técnico das condições das áreas que serão contempladas com os serviços de regularização e compactação do subleito, implantação de meios-fios e demais elementos de drenagem superficial, execução de pavimentação em paralelepípedos, sinalização e serviços complementares, conforme definido nos elementos técnicos do projeto.

Dessa forma, o presente relatório integra a documentação técnica do empreendimento e tem por finalidade caracterizar e registrar a situação atual das vias previamente ao procedimento licitatório e à posterior execução das obras, servindo como elemento complementar aos projetos, memoriais de cálculo, planilha orçamentária e demais documentos que compõem o processo.

Nova Fátima, Bahia, 10 de agosto de 2026.

José Evaristo Simões de Santana

JOSÉ EVARISTO SIMÕES DE SANTANA
Responsável Técnico / Engenheiro Civil
CREA-BA n.º 300012543