RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	PROPRIETÁRIO: Município de Capitólio do Estado de Minas Gerais
OBJETO: TROCA DO ALAMBRADO DA QUADRA BELA VISTA	**LOCAL: RUA DELEGADO JOSÉ PEDRO RATTIS, BAIRRO BELA VISTA**

FOTOGRAFIAS IDENTIFICANDO O LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

FOTO 01



Descrição: Abertura na lateral do alambrado

FOTO 02



Descrição: Amarração com pontas demasiadamente soltas

FOTO 03	FOTO 04
	
Descrição: Abertura e abaulamento da tela	**Descrição: Bordas da tela soltas**

FOTO 05	FOTO 06
	
Descrição: Tela solta/presa na rede	**Descrição: Abertura na tela**

ASSINATURAS

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELYAS CORREA NOGUEIRA
Data: 03/06/2026 11:36:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elyas Correa Nogueira
CREA 439.176/MG