RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

	PROPRIETÁRIO: Município de Capitólio do Estado de Minas Gerais
OBJETO: EXECUÇÃO DE CALÇADA NA PRAÇA 01, RES. VITÓRIA	**LOCAL: RUA ANTÔNIA DA SILVA RAMOS, PARQUE RESID. VITÓRIA**

FOTOGRAFIAS IDENTIFICANDO O LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

FOTO 01	**FOTO 02**
	
Descrição: Vista lateral direita	**Descrição: Vista frontal / lateral direita**

FOTO 03	FOTO 04
	
Descrição: Vista frontal / lado esquerdo	**Descrição: Vista frontal**

FOTO 05	FOTO 06
	
Descrição: Vista frontal do lado esquerdo	**Descrição: Vista frontal do lado esquerdo**

ASSINATURAS

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELYAS CORREA NOGUEIRA
Data: 20/05/2026 10:08:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elyas Correa Nogueira
CREA 439.176/MG