

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONSTRUÇÃO DA UBS ÁLVARO BEZERRA TIPO 1

RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES D'AMARANTE, Nº 83

FOTO 01



Fachada do imóvel que será demolido para dar lugar à UBS Centro.

FOTO 02



Pátio de estacionamento que será demolido para dar lugar à UBS Centro.

FOTO 03



Pátio de estacionamento que será demolido para dar lugar à UBS Centro.

FOTO 04



Imóvel que será demolido para dar lugar à UBS Centro.

FOTO 05



Pátio de estacionamento que será demolido para dar lugar à UBS Centro.

FOTO 06



Pátio que será demolido para dar lugar à UBS Centro.

FOTO 07



Vista aérea do local onde será implantado a UBS Centro, definido pelo polígono vermelho no mapa, com a indicação de pontos de referência. Imagem elaborada com auxílio do software Google Earth.

Assinatura

Formiga, 23 de abril de 2024.

Responsável Técnico pelo Relatório Fotográfico
Fellippe Silva Duque
CREA/MG 250084