



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Itamarandiba - MG

Obra: Construção do Posto de Saúde de Dom Serafim

Etapa:

(X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

01



1) Localização: Distrito de Dom Serafim, S/Nº - Zona Rural, Itamarandiba - MG
(-17°53'14"; -42°59'37")

2) Data em que foi tirada a fotografia: 13/03/2024

3) Observações:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Itamarandiba - MG

Obra: Construção do Posto de Saúde de Dom Serafim

Etapa:

(X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

02



1) Localização: Distrito de Dom Serafim, S/Nº - Zona Rural, Itamarandiba - MG
(-17°53'14"; -42°59'37")

2) Data em que foi tirada a fotografia: 13/03/2024

3) Observações:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Itamarandiba - MG

Obra: Construção do Posto de Saúde de Dom Serafim

Etapa:

(X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

03



1) Localização: Distrito de Dom Serafim, S/Nº - Zona Rural, Itamarandiba - MG
(-17°53'14"; -42°59'37")

2) Data em que foi tirada a fotografia: 13/03/2024

3) Observações:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Itamarandiba - MG

Obra: Construção do Posto de Saúde de Dom Serafim

Etapa:

(X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

04



1) Localização: Distrito de Dom Serafim, S/Nº - Zona Rural, Itamarandiba - MG
(-17°53'14"; -42°59'37")

2) Data em que foi tirada a fotografia: 13/03/2024

3) Observações:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Itamarandiba - MG

Obra: Construção do Posto de Saúde de Dom Serafim

Etapa:

(X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

05



1) Localização: Distrito de Dom Serafim, S/Nº - Zona Rural, Itamarandiba - MG
(-17°53'14"; -42°59'37")

2) Data em que foi tirada a fotografia: 13/03/2024

3) Observações:



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Itamarandiba - MG

Obra: Construção do Posto de Saúde de Dom Serafim

Etapas:

(X) antes da realização da obra

() durante a realização da obra

() após a realização da obra

06



1) Localização: Distrito de Dom Serafim, S/Nº - Zona Rural, Itamarandiba - MG
(-17°53'14"; -42°59'37")

2) Data em que foi tirada a fotografia: 13/03/2024

3) Observações:

Aline Regina Alves de Azevedo
Eng. Civil Fiscal
CREA-MG: 254.201/D