

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG

Objeto

CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.

Etapa:

- ☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Descrição da fotografia

RUA PROJETADA

Foto

1

Data da fotografia

15/07/2026



Descrição da fotografia

RUA PROJETADA

Foto

2

Data da fotografia

15/07/2026



Descrição da fotografia

RUA PROJETADA

Foto

3

Data da fotografia

15/07/2026



Descrição da fotografia

RUA PROJETADA

Foto

4

Data da fotografia

15/07/2026



Descrição da fotografia

RUA PROJETADA

Foto

5

Data da fotografia

15/07/2026



Descrição da fotografia

RUA PROJETADA

Foto

6

Data da fotografia

15/07/2026

INFORMAÇÕES SOBRE A FOTOGRAFIA APRESENTADA:

Observações

RUA A SER RECAPEADA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG

Objeto

CALÇAMENTO EM BLOCO SEXTAVADO DE VIA NA COMUNIDADE GOIABEIRAS, MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS - MG.

Etapa:

☒ Antes da realização da obra
☐ Durante a realização da obra
☐ Após a realização da obra

FOTOGRAFIA



Descrição da fotografia

RUA PROJETADA

Foto

7

Data da fotografia

15/07/2026



Descrição da fotografia

RUA PROJETADA

Foto

8

Data da fotografia

15/07/2026

Descrição da fotografia

TRECHO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Foto

9

Data da fotografia

15/07/2026

Descrição da fotografia

TRECHO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Foto

10

Data da fotografia

15/07/2026

INFORMAÇÕES SOBRE O OBJETO:

Localização:

RUA PROJETADA, COMUNIDADE GOIABEIRAS

Tipologia do projeto:

CALÇAMENTO

Referência do projeto:

LPT-0177-4

Local/Data

LAGOA DOS PATOS-MG, 20 DE JULHO DE 2026

Responsável Técnico:

Nome:

MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA

CREA

CREA/MG 248.998/D

Função:

ENGENHEIRO CIVIL