



		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SECRETARIA DE OBRAS	
ANTEPROJETO PONTE DE SINIMBU Distrito de Sinimbu - Ortigueiras - MG		FOLHA 111 ÁREA TOTAL 504,50 m²	
DATA 15/02/2024	PREFEITO José Henrique	SECRETÁRIO DE OBRAS José Mario Magalhães Sena	ANTEPROJETO Roberto Manoel dos Santos




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: Reconstrução Ponte do Sinimbu

LOCAL: Distrito de Sinimbu , Cataguases-MG

FOTO 01




Descrição: Ponte apresentada no plano de trabalho 18/04/2022
desnível do tabuleiro 30cm

FOTO 02



Descrição: Ponte do Sinimbu 08/02/2024 desnível do tabuleiro
aproximadamente 1metro



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: Reconstrução Ponte do Sinimbu

LOCAL: Distrito de Sinimbu , Cataguases-MG

FOTO 03




FOTO 04



Descrição: Ponte do Sinimbu estrutura comprometida.

Descrição: Ponte do Sinimbu aumento do desnível do tabuleiro significativo.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: Reconstrução Ponte do Sinimbu

LOCAL: Distrito de Sinimbu , Cataguases-MG

FOTO 05



FOTO 06



Descrição: Ponte do Sinimbu pilares de apoios fragmentado com grande instabilidade estrutural.

Descrição: Ponte do Sinimbu com pilares de apoios fortemente comprometido com consideravel ruptura e inclinação do tabuleiro

Orup



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO


OBJETO: Reconstrução Ponte do Sinimbu

LOCAL: Distrito de Sinimbu , Cataguases-MG

FOTO 07



FOTO 08



Descrição: Ponte do Sinimbu tabuleiro danificado com ferragens expostas e vigas com grandes fendas.

Descrição: Ponte do Sinimbu situação de iminente colapso estrutural