

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

**CONCEDENTE: DEFESA CIVIL ESTADO**

**CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL GUARANÉSIA**

**OBJETO: REFORMA DA PONTE DA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA**

**LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA**

**FOTO 01**



**Descrição:** ASSOAREAMENTO DO GUARDA-CORPO – 14/02/2025

**FOTO 02**



**Descrição:** ASSOAREAMENTO DO GUARDA-CORPO – 14/02/2025

**FOTO 03**




**Descrição:** ASSOAREAMENTO DO GUARDA-CORPO – 14/02/2025

**FOTO 04**



**Descrição:** ÁRVORE CAÍDA NO RIO DEVIDO O ASSOAREAMENTO DA ENCOSTA – 14/02/2025

**FOTO 05**



**Descrição:** ASSOREAMENTO DA ENCOSTA E CONSEQUENTEMENTE QUEDA DE ÁRVORE  
- 14/02/2025

**FOTO 06**



**Descrição:** ÁRVORE CÁIDA NO RIO DEVIDO AO ASSOREAMENTO DA ENCOSTA -  
14/02/2025

**FOTO 07**




**Descrição:** ÁRVORE CÁIDA NO RIO DEVIDO AO ASSOREAMENTO DA ENCOSTA -  
14/02/2025

**FOTO 08**



**Descrição:** ÁRVORE CÁIDA NO RIO DEVIDO AO ASSOREAMENTO DA ENCOSTA -  
14/02/2025

**FOTO 09**



**Descrição:** ASSOREAMENTO DA ENCOSTA DO RIO – 14/02/2025

**FOTO 10**



**Descrição:** ASSOREAMENTO DA ENCOSTA DO RIO – 14/02/2025

**FOTO 11**



**Descrição:** ASSOREAMENTO DA ENCOSTA DO RIO – 14/02/2025

**ASSINATURAS**

Lara Marcelino Madeira

225533/D

11/04/2025

Assinatura do Responsável  
Técnico do Convenente

Carimbo de Identificação  
com CREA ou CAU

Data

Assinatura do responsável  
legal do Convenente

Carimbo de Identificação

Data