

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

CONCEDENTE: DEFESA CIVIL ESTADO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL GUARANÉSIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO REDE DRENAGEM

LOCAL: VIELA 25 DE DEZEMBRO

FOTO 01



Descrição: VISTA DA CASA ONDE O MURO CAIU NO DIA DA CHUVA - 28/10/2024

FOTO 02



Descrição: VISTA DA CASA ONDE O MURO CAIU NO DIA DA CHUVA - 28/10/2024

FOTO 03



Descrição: MURO CAÍDO - 28/10/2024

FOTO 04



Descrição: MURO CAÍDO - 28/10/2024

FOTO 05

FOTO 06



28 de out. de 2024 09:48:47
21°19'1,1186"S 46°47'38,1381"W

Descrição: VISTA DA CASA ONDE O MURO CAIU NO DIA DA CHUVA – 28/10/2024

FOTO 07



28 de out. de 2024 09:55:32
21°19'1,40556"S 46°47'37,87735"W

Descrição: PAREDE DA COZINHA DA CASA ONDE O MURO CAIU NO DIA DA CHUVA – 28/10/2024

FOTO 08



28 de out. de 2024 09:55:58
21°19'1,24061"S 46°47'37,97516"W

Descrição: MURO CAÍDO – 28/10/2024

FOTO 09



28 de out. de 2024 09:55:29
21°19'1,42576"S 46°47'37,90385"W

Descrição: PAREDE DA COZINHA DA CASA ONDE O MURO CAIU NO DIA DA CHUVA – 28/10/2024

FOTO 10



Descrição: VISTA DA VIELA E MURO CAÍDO – 28/10/2024

FOTO 11



Descrição: VISTA DA VIELA E MURO CAÍDO – 28/10/2024

FOTO 12



Descrição: VISTA DA VIELA E MURO CAÍDO – 28/10/2024

FOTO 13



Descrição: COLETA DE ÁGUA PLUVIAL QUEBRADA – 28/10/2024

FOTO 14



28 de out. de 2024 10:01:24
21°19'1,19363"S 46°47'38,03341"W

Descrição: REDE DE ÁGUA PLUVIAL NA VIELA – 28/10/2024

FOTO 15



28 de out. de 2024 09:59:05
21°19'1,34987"S 46°47'37,60541"W

Descrição: VIZINHO JOGANDO ÁGUA PLUVIAL DIRETAMENTE NA VIELA – 28/10/2024

FOTO 16



28 de out. de 2024 09:58:46
21°19'1,21004"S 46°47'37,90068"W

Descrição: VIELA SANITÁRIA 28/10/2024



28 de out. de 2024 09:57:20
21°19'1,23758"S 46°47'37,90626"W

Descrição: VIELA SANITÁRIA 28/10/2024

ASSINATURAS

Lara Marcelino Madeira 225533/D 14/02/2025
Assinatura do Responsável Carimbo de Identificação Data
Técnico do Convenente com CREA ou CAU

_____/_____/_____
Assinatura do responsável Carimbo de Identificação Data
legal do Convenente