

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

CONCEDENTE: DEFESA CIVIL ESTADO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL GUARANÉSIA

OBJETO: RECUPERAÇÃO REDE DRENAGEM NA RUA BENEDITO A. REZENDE

LOCAL: R. BENEDITO A. REZENDE

FOTO 01



Descrição: VISTA DA RUA, ESSA RUA É POSTERIOR A RUA PROF. LUIZ HENRIQUE RAMOS - 14/02/2025

FOTO 02



Descrição: COMO A REDE ESTÁ QUEBRADA E ENTUPIDA APÓS A CHUVA, A ÁGUA PLUVIAL ESTÁ CORRENDO PELAS RUAS, ESTRAGANDO O PAVIMENTO - 14/02/2025

FOTO 03



Descrição: COMO A REDE ESTÁ QUEBRADA E ENTUPIDA APÓS A CHUVA, A ÁGUA PLUVIAL ESTÁ CORRENDO PELAS RUAS, ESTRAGANDO O PAVIMENTO - 14/02/2025

FOTO 04



Descrição: VISTA DA RUA - 14/02/2025

FOTO 05



14 de fev. de 2025 09:03:41
 21°18'36,16369"S 46°47'44,76624" W
 478 Rua Constância Pereira Dias
 Guaranesia
 Minas Gerais

Descrição: COMO A REDE ESTÁ QUEBRADA E ENTUPIDA APÓS A CHUVA, A ÁGUA PLUVIAL ESTÁ CORRENDO PELAS RUAS, ESTRAGANDO O PAVIMENTO - 14/02/2025

FOTO 06



14 de fev. de 2025 09:02:53
 21°18'35,69922"S 46°47'46,09349" W
 1016 Rua Quintino Bocaiuva
 Guaranesia
 Minas Gerais

Descrição: COMO A REDE ESTÁ QUEBRADA E ENTUPIDA APÓS A CHUVA, A ÁGUA PLUVIAL ESTÁ CORRENDO PELAS RUAS, ESTRAGANDO O PAVIMENTO E TRAZENDO SUJEIRA- 14/02/2025

FOTO 07



14 de fev. de 2025 09:03:26
 21°18'36,11552"S 46°47'45,10482" W
 490 Rua Constância Pereira Dias
 Guaranesia
 Minas Gerais

Descrição: COMO A REDE ESTÁ QUEBRADA E ENTUPIDA APÓS A CHUVA, A ÁGUA PLUVIAL ESTÁ CORRENDO PELAS RUAS, ESTRAGANDO O PAVIMENTO - 14/02/2025

FOTO 08



14 de fev. de 2025 09:02:30
 21°18'35,51029"S 46°47'46,3007" W
 25 Rua Dois
 Guaranesia
 Minas Gerais

Descrição: A CHUVA DO DIA 27/10/24 ASSOREOU A REDE DE ÁGUA PLUVIAL - 14/02/2025

FOTO 09	FOTO 10
 <p data-bbox="667 595 983 694">14 de fev. de 2025 09:02:28 21°18'35.50723"S 46°47'46.79394"W 25 Rua Dois Guaranésia Minas Gerais</p>	 <p data-bbox="1550 595 1865 694">14 de fev. de 2025 09:02:35 21°18'35.5181"S 46°47'46.28494"W 25 Rua Dois Guaranésia Minas Gerais</p>
<p>Descrição: A CHUVA DO DIA 27/10/24 ASSOREOU A REDE DE ÁGUA PLUVIAL – 14/02/2025</p>	<p>Descrição: A CHUVA DO DIA 27/10/24 ASSOREOU A REDE DE ÁGUA PLUVIAL – 14/02/2025</p>
FOTO 11	
 <p data-bbox="680 1161 1016 1284">14 de fev. de 2025 09:01:41 21°18'34.94138"S 46°47'46.50533"W 1016 Rua Quintino Bocaiuva Guaranésia Guaranésia Minas Gerais</p>	
<p>Descrição: A CHUVA DO DIA 27/10/24 ASSOREOU A ENCOSTA – 14/02/2025</p>	
ASSINATURAS	
<p>Lara Marcelino Madeira <u>225533/D</u></p> <p>Assinatura do Responsável Técnico do Convenente Carimbo de Identificação com CREA ou CAU</p> <p>11/04/2025 Data</p>	<p>_____/_____/_____ Assinatura do responsável legal do Convenente Carimbo de Identificação Data</p>