

BOLETIM DE SONDAAGEM A TRADO
CLIENTE: OTTAWA ENGENHARIA ME
LOCAL: RESERVATORIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO - MURIAÉ - MG
DATA:

| FURO | NIVEL DE AGUA | PROFUNDIDADE | CLASSIFICAÇÃO EXPEDITA |
|------------|---------------|--------------|---|
| TR 06 | SECO | 0,00 A 0,48 | POSSIVEL PASAGEM DE TUBOS DE AGUA SOCO DE ARGILA COM RESTOS DE CONSTRUÇÃO FIM DO FURO POR SER IMPENETRABEL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| COORDENADA | E | 774301 | |
| | N | 7660029 | |
| | | | |
| TR 07 | SECO | 0,00 A 0,50 | CAMADA DE SOCO REMOVIDO DE ARGILA COM RESTO DE CONSTRUÇÃO ARGILA DE COR MARROM ARGILA DE COR AMARELA |
| | | 0,5 A 1,00 | |
| | | 1,00 A 1,50 | |
| | | 1,50 A 2,00 | |
| | | 2,00 A 2,50 | |
| | | 2,50 A 3,00 | |
| COORDENADA | E | 774307 | |
| | N | 7660037 | |
| | | | |
| TR 08 | SECO | 0,00 A 0,40 | POSSIVEL PASAGEM DE TUBULAÇÃO DE AGUA FIM DO FURO POR SER IMPENETRABEL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| COORDENADA | E | 774311 | |
| | N | 7660023 | |
| | | | |
| TR 09 | SECO | 0,00 A 0,50 | ARGILA SILTOSA DE COR MARROM ESCURO ARGILA POROSA DE COR AMARELA CLARA |
| | | 0,5 A 1,00 | |
| | | 1,00 A 1,50 | |
| | | 1,50 A 2,00 | |
| | | 2,00 A 2,50 | |
| | | 2,50 A 3,00 | |
| COORDENADA | E | 774302 | |
| | N | 7660038 | |
| | | | |
| TR 10 | SECO | 0,00 A 0,50 | CAMADA DE ARGILA POROSA DE MARROM ESCURA ARGILA SILTOSA DE COR AMARELA |
| | | 0,5 A 1,00 | |
| | | 1,00 A 1,50 | |
| | | 1,50 A 2,00 | |
| | | 2,00 A 2,50 | |
| | | 2,50 A 3,00 | |
| COORDENADA | E | 774310 | |
| | N | 7660027 | |