RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Objeto: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS COM TUBO DE CONCRETO	**Data:** 04/09/2026
Responsável técnico: **Jorge Célio Fraga Godinho**	**Contrato nº:**
Endereço: VALÃO – RUAS DIVERSAS	



Figura 1 – Vista do local afetado.



Figura 2 - Vista do local afetado.



Figura 3 – Vista do local afetado.



Figura 4 - Vista geral da área afetada.



Figura 5 - Imagem das manilhas duplas de 1,00 m de diâmetro cada.



Figura 6 - Imagem das manilhas duplas de 1,00 m de diâmetro cada.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Objeto: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS COM TUBO DE CONCRETO	**Data:** 04/09/2026
Responsável técnico: **Jorge Célio Fraga Godinho**	**Contrato nº:**
Endereço: MIRAVAL – RUAS DIVERSAS	



Figura 1 – Vista do local afetado.



Figura 2 - Vista do local afetado.



Figura 3 - Vista do local afetado.



Figura 4 – Vista geral da área afetada.

JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657

Assinado digitalmente por JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20302311000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JORGE CELIO FRAGA GODINHO:09487848657
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.04 11:33:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JORGE CÉLIO FRAGA GODINHO
Engenheiro Civil
CREA RJ 201410455/D