

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ELABORAÇÃO PROJETO PARA REFORMA DE BLOCO DE SALA E SERVIÇOS.

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO DA COSTA CAMPOS - POVOADO DE LAGOINHA I - ZONA RURAL
VARZELÂNDIA/MG, 10 DE JUNHO DE 2026.

FOTOS 01 – CALHA EXISTENTE A SUBSTITUIR.



FOTOS 02 – FORRO DANIFICADO - SUBSTITUIR.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ELABORAÇÃO PROJETO PARA REFORMA DE BLOCO DE SALA E SERVIÇOS.

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO DA COSTA CAMPOS - POVOADO DE LAGOINHA I - ZONA RURAL
VARZELÂNDIA/MG, 10 DE JUNHO DE 2026.

FOTOS 03 – INFILTRAÇÃO DEVIDO PROBLEMAS TELHADO.



FOTOS 04 – INFILTRAÇÃO DEVIDO PROBLEMAS TELHADO.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ELABORAÇÃO PROJETO PARA REFORMA DE BLOCO DE SALA E SERVIÇOS.

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO DA COSTA CAMPOS - POVOADO DE LAGOINHA I - ZONA RURAL
VARZELÂNDIA/MG, 10 DE JUNHO DE 2026.

FOTOS 05 – PINTURA GERAL EM PAREDES INTERNAS.



FOTOS 06 – PINTURA GERAL EM PAREDES EXTERNAS.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ELABORAÇÃO PROJETO PARA REFORMA DE BLOCO DE SALA E SERVIÇOS.

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO DA COSTA CAMPOS - POVOADO DE LAGOINHA I - ZONA RURAL
VARZELÂNDIA/MG, 10 DE JUNHO DE 2026.

FOTOS 07 – PORTA DANIFICADA - SUBSTITUIR.



FOTOS 08 – RECUPERAR TELHADO SUBSTITUIR TUBO DESCIDA DE ÁGUA PLUVIAL.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ELABORAÇÃO PROJETO PARA REFORMA DE BLOCO DE SALA E SERVIÇOS.

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO DA COSTA CAMPOS - POVOADO DE LAGOINHA I - ZONA RURAL
VARZELÂNDIA/MG, 10 DE JUNHO DE 2026.

FOTOS 09 – LUMINÁRIA A SUBSTITUIR.



FOTOS 10 – LUMINÁRIA A SUBSTITUIR.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ELABORAÇÃO PROJETO PARA REFORMA DE BLOCO DE SALA E SERVIÇOS.

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO DA COSTA CAMPOS - POVOADO DE LAGOINHA I - ZONA RURAL
VARZELÂNDIA/MG, 10 DE JUNHO DE 2026.

FOTOS 11 – SUBSTITUIR VÁLVULA DE DESCARGA.



FOTOS 12 – SUBSTITUIR VIDRO.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ELABORAÇÃO PROJETO PARA REFORMA DE BLOCO DE SALA E SERVIÇOS.

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO DA COSTA CAMPOS - POVOADO DE LAGOINHA I - ZONA RURAL
VARZELÂNDIA/MG, 10 DE JUNHO DE 2026.

FOTOS 13 – TELHADO A RECUPERAR.



FOTOS 14 – TORNEIRAS E SIFÕES A SUBSTITUIR.

