Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Divisão de Monitoramento e Inovação

DER MG

RELATÓRIO DE FOTOS ANTERIORES A OBRA DE CALÇAMENTO RURAL EM BLOQUETES SEXTAVADOS

LOCAL: RUA FRANCISCO C. DE CARVALHO, S/Nº, PIRANGUÇU-MG

FOTO 01



DESCRIÇÃO: LOCALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO

FOTO 02



DESCRIÇÃO: TRECHO A SER CALÇADO

FOTO 03



DESCRIÇÃO: TRECHO A SER CALÇADO

FOTO 04



DESCRIÇÃO: FINAL DO CALÇAMENTO

Responsável Técnico: THAILER GONÇALVES TORRES	THAILER GONCALVES TORRES:09657544645 Assinado de forma digital por THAILER GONCALVES TORRES:09657544645	CREA	Coordenador da URG: _____ CREA/MASP
Assinatura: _____		200.047/D	Assinatura: _____ _____