Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Divisão de Monitoramento e Inovação

DER MG

# RELATÓRIO DE FOTOS ANTERIORES A OBRA DE CALÇAMENTO RURAL EM BLOQUETES SEXTAVADOS


## LOCAL: RUA JOSÉ F. DE SIQUEIRA, S/Nº, PIRANGUÇU-MG

**FOTO 01**




**DESCRIÇÃO:** LOCALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO

**FOTO 02**




**DESCRIÇÃO:** TRECHO A SER CALÇADO

**FOTO 03**




**DESCRIÇÃO:** TRECHO A SER CALÇADO

**FOTO 04**




**DESCRIÇÃO:** FINAL DO CALÇAMENTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Responsável Técnico: THAILER GONÇALVES TORRES | THAILER GONCALVES TORRES:09657544645 Assinado de forma digital por THAILER GONCALVES TORRES:09657544645 | CREA | Coordenador da URG: | CREA/MASP |
| Assinatura: | | 200.047/D | Assinatura: | |