PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO ALEGRE
Secretaria Municipal de Obras Públicas
e Serviços Urbanos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA AVENIDA DAS PALMEIRAS
TRECHO 3 - FASE 4

SETEMBRO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE – MG

Praça Nestor Daniel de Carvalho, 129 – Centro – São José do Alegre – MG

CEP: 37.510-000 Tel/Fax: (35) 3645-1222

CNPJ: 18.025.999/0001-99

INFORMAÇÕES DA OBRA

Obra: Pavimentação e drenagem na avenida das palmeiras trecho 3 - fase 4

Endereço: Avenida das Palmeiras – Recanto das Palmeiras - São José do Alegre - MG

Data: 16/09/2026

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Responsável Técnico: Regiane Vieira Pinto

Cargo: Chefe de Departamento de Planejamento Urbano e Obras Públicas

CREA: MG 256.645/D

gov.br Documento assinado digitalmente
REGIANE VIEIRA PINTO
Data: 16/09/2026 09:51:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....4
2. REGISTROS FOTOGRÁFICOS.....4

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Fotográfico tem por objetivo registrar as condições existentes no local antes do início da execução da quarta fase da obra de pavimentação e drenagem da Avenida das Palmeiras, no Trecho 3, compreendido entre a estaca E0 à estaca E7. Esta fase contempla a execução do pavimento, da rede de drenagem e da sinalização viária.

2. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

O registro fotográfico apresentado a seguir tem a finalidade de documentar as condições do local e de seu entorno antes do início dos serviços, servindo como referência para o acompanhamento da evolução da obra e para a fiscalização da execução dos serviços previstos nesta etapa.



FOTO 01 – Início do trecho 3 estaca E0



FOTO 02 – Pavimentação entre as estacas E0 e E1



FOTO 03 – Escoamento de águas pluviais entre as estacas E0 e E1



FOTO 04 – Pavimentação entre as estacas E1 e E2




FOTO 05 – Pavimentação entre as estacas E2 e E3



FOTO 06 – Pavimentação entre as estacas E3 e E4



FOTO 07 – Pavimentação entre as estacas E5 a E6



FOTO 08 – Dispositivos de drenagem entre as estacas E5 e E6



FOTO 09 – Pavimentação entre as estacas E6 a E7