

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Wenceslau Braz, Minas Gerais

Data do relatório: 28/08/2026

Projeto: **PROJETO TRECHO ESTRADA ROSETA 1**

Etapa: ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após a realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **PROJETO TRECHO ESTRADA ROSETA 1**

2) Data em que foi tirada a fotografia: 28/08/2026

3) Etapa: ☒ antes da realização da obra

☐ durante a realização da obra

☐ após a realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **PROJETO TRECHO ESTRADA ROSETA 1**

2) Data em que foi tirada a fotografia: 28/08/2026

Etapas: ☒ antes da realização da obra

☐ durante a realização da obra

☐ após a realização da obra



1) Localização (Rua, Avenida, etc.): **PROJETO TRECHO ESTRADA ROSETA 1**

2) Data em que foi tirada a fotografia: 28/08/2026

Etapas: ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após a realização da obra



Eng.^a Civil Samantha Mariane Cortez da Silva
Crea MG 199.608/D
Responsável Técnico