



## NOVO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

**CONCEDENTE:**

**CONVENENTE:**

**OBJETO:**

**LOCAL:**

**FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA E DATA DE REGISTRO**

**FOTO 01**



Descrição: Nessa imagem vemos o ponto azul no croqui de localização denominado como INÍCIO 20°41'39"S 42°37'31"W.

**FOTO 02**



Descrição: Nessa imagem conseguimos visualizar o alargamento da via em frente a Capela Nossa Senhora de Aparecida.

FOTO 03



FOTO 04



Descrição: Nessa imagem conseguimos visualizar o ponto denominado como Meio 20°41'38"S 42°37'30"W no croqui de localização.

Descrição: Nessa imagem visualizamos o percurso final até o ponto azul no croqui de localização denominado como FIM 20°41'39"S 42°37'28"W.

### ASSINATURAS

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável  
Técnico do Conveniente

\_\_\_\_\_  
Carimbo de Identificação  
com CREA ou CAU

27 / 01 / 2026  
\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do  
Prefeito/Representante Legal

*José Ivanir Miranda Duarte*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 044.481.256-37

\_\_\_\_\_  
Carimbo de Identificação

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Data