RT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Rua José Timóteo da Silva, nº 122
Santo Antonio, Viçosa
Fone: (31) 98514-9212
eng.rogi5@gmail.com

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS INTERNVENÇÕES PARA ADEQUAÇÃO NA SALA DE RAIO-X PARA INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO

END.: RUA SANTA TEREZA, 330, CENTRO, TEIXEIRAS/MG

R.T.: ROGER ANTONIO DE ABREU
CREA-MG: 220.259/D
AGOSTO DE 2026

1- APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Fotográfico integra o conjunto de documentos técnicos destinados a registrar as condições da sala de raio-X e de seus ambientes e sistemas adjacentes, antes, durante e após a execução das obras de reforma e adequação necessárias à instalação do novo equipamento ALTUS DR — 150 kV / 64 kW / 86 kVA.

O documento foi elaborado em complemento ao Memorial Descritivo das Adequações Civis e na Rede Elétrica da Sala de Raio-X, aos projetos executivos, aos diagramas elétricos do Quadro de Força do Raio-X — QDF-RX, ao Projeto Sugestivo da Sala de Raio-X e ao Manual de Pré-Instalação fornecido pela Konica Minolta.

As fotografias inseridas neste relatório registram, de forma organizada e identificada, as condições existentes do ambiente, os locais de intervenção, a execução das infraestruturas, a montagem dos componentes elétricos, as recomposições civis e o resultado final dos serviços.

O relatório tem finalidade documental e serve como referência para o acompanhamento da obra, a fiscalização dos serviços, a verificação da compatibilidade entre o executado e o projeto, o controle da qualidade e a comprovação das condições da instalação antes da liberação para montagem e comissionamento do equipamento.

1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

As fotografias apresentadas a seguir registram as condições atuais da edificação antes do início das intervenções, permitindo identificar o estado de conservação da sala, a configuração existente, e os locais que serão instalados os novos pontos elétricos.

Cada imagem encontra-se acompanhada de breve descrição técnica, indicando o elemento observado e sua relação com as intervenções previstas no projeto executivo.

Os registros constituem importante elemento de documentação da situação prévia da edificação, servindo como referência para o acompanhamento da execução da obra, fiscalização contratual e comparação das condições existentes com o resultado final da intervenção.



Figure 1 - Tomadas Existentes a serem reaproveitadas



Figure 2 - Trecho a ser recomposto o forro em gesso




Figure 3- Tomadas existentes a serem derivadas para o Biombo



Figure 4 - Posição do equipamento antigo instalado na sala



Figure 5 - Forro apresentando manchas de infiltração, deverá recomposta a pintura



Figure 6- Disjuntor Geral do quadro a ser ramificado a rede de alimentação do QDF



Figure 7- Local de derivação da rede e passagem do eletroduto com a rede de alimentação

Teixeiras, 27 de agosto de 2026.

ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628

Assinado de forma digital por ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=27168423000171, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.001.21789

ROGER ANTONIO DE ABREU
CREA-MG: 220.259/D
RT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 45.144.415/0001-77