RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PRELIMINAR

Objeto: Pavimentação de Estradas Rurais no Município de Nova Ponte/MG.

Instrumento: 995874/2026

Programa: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - Ação 00SX

SITUAÇÃO EXISTENTE ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

O presente Relatório Fotográfico Preliminar tem por objetivo registrar, por meio de imagens, as condições atuais das estradas rurais contempladas pelo projeto de pavimentação, antes do início da execução das obras. As fotografias apresentadas deverão demonstrar a situação existente dos trechos que serão objeto da intervenção.



Foto 01 – Estrada 370



Foto 02 – Estrada 270 Sentido Uberaba



Foto 03 – Estrada 270 Sentido Uberaba



Foto 04 – Estrada 370



Foto 05 – Estrada 270 Sentido Sacramento



Foto 06 – Estrada 370



Foto 07 – Estrada 270 Sentido Sacramento



Foto 08 – Estrada 270 Sentido Uberaba

As imagens acima constituem o registro fotográfico preliminar da situação existente nos locais contemplados pelo projeto, realizado anteriormente ao início da execução das obras.

Nova Ponte/MG, 25 de agosto de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR DE SOUSA NETO
Data: 28/08/2026 14:34:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Vitor de Sousa Neto
Responsável Técnico
CREA: 188687/D

JOSE DIVINO DA SILVA:36110027634 Assinado de forma digital por JOSE DIVINO DA SILVA:36110027634
Dados: 2026.08.28 14:37:48 -03'00'

José Divino da Silva
Prefeito Municipal de Nova Ponte/MG