

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

### 1. OBJETIVO

O presente Relatório Fotográfico tem por objetivo registrar e documentar as condições atuais do trecho viário destinado à execução de pavimentação asfáltica, permitindo a visualização do estado prévio da via antes da intervenção, bem como subsidiar o acompanhamento técnico e o controle de qualidade da obra. As imagens apresentadas servem como referência comparativa para avaliação do progresso e conformidade da execução.

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

O trecho em análise corresponde a via de circulação pública já consolidada, utilizada cotidianamente pela comunidade local. A via apresenta leito carroçável existente e, de forma geral, largura compatível para a implantação da pavimentação asfáltica, configurando trajeto reconhecido e integrado à malha viária.

Nos pontos onde a largura atual da via encontra-se inferior ao mínimo adequado para execução da pavimentação, a Prefeitura Municipal realizará previamente os serviços de abertura, de modo a garantir o parâmetro projetado de largura e as condições necessárias para circulação e drenagem.

- **Município:** Nova Resende/MG.
- **Localidade / Bairro:** Estrada vicinal que liga o município de Nova Resende ao Bairro Serra II, trecho 01.

### 3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

As fotografias serão organizadas em ordem sequencial, numeradas de acordo com o sentido de deslocamento ao longo do trecho.



**FOTO 01** - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.



**FOTO 02** - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.



**FOTO 03** - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.



**FOTO 04** - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.



**FOTO 05** - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.



**FOTO 06** - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.

**Praça Santa Rita, 50 - Centro - CEP: 37.860-000 – Nova Resende – MG**  
**CNPJ: 18.187.823/0001-33 - Telefone: (035) 3562-3750**



**FOTO 07 - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.**



**FOTO 08 - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.**



**FOTO 09 - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.**



**FOTO 10 - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.**



**FOTO 11 - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.**



**FOTO 12 - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.**

**Praça Santa Rita, 50 - Centro - CEP: 37.860-000 – Nova Resende – MG**  
**CNPJ: 18.187.823/0001-33 - Telefone: (035) 3562-3750**



**FOTO 13** - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.



**FOTO 14** - Estrada vicinal de Nova Resende ao Bairro Serra II – Trecho 01.

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

O presente registro fotográfico documenta as condições atuais do trecho viário antes da execução dos serviços de pavimentação asfáltica. Constatou-se que a via possui traçado previamente consolidado e função social definida, sendo utilizada de forma contínua pela comunidade local. A implantação da pavimentação asfáltica, apresenta viabilidade técnica, desde que seja executada em conformidade com as normas vigentes.

Em trechos onde a largura da via ainda não atende aos parâmetros projetados, está prevista a abertura pela Prefeitura Municipal, garantindo uniformidade da seção transversal e segurança do tráfego.

Este relatório compõe o conjunto documental de acompanhamento da intervenção, servindo como referência comparativa para fiscalização, projeto, avaliação pós-execução dos serviços.

Nova Resende/MG, 19 de junho de 2026.

**LUCAS FERNANDO DE REZENDE REIS**

Engenheiro Civil – CREA 211593/D  
Prefeitura Municipal de Nova Resende  
Setor de Engenharia

**LUIZ ITAMAR GONZAGA**

Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal de Nova Resende  
CNPJ 18.187.823/0001-33