

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUSTA II

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Endereço da Obra: COMUNIDADE DE JUSTA II

Forma e Regime de Execução da Obra: Empreitada global

Data da Vistoria: 19/03/2026

Antes da obra

Em Andamento

Paralisada

Concluída

x

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIAS COLORIDAS DO LOCAL DA OBRA

FOTO 01



FOTO 02



19/03/2026 10:44
14,64380S 43,98834W

Descrição: Vista geral da área

Descrição: Vista da praça



P R E F E I T U R A
MANGA-MG

FOTO
03



19/03/2026 10:40
14,64375S 43,98807W

Descrição: Vista da praça (Igreja)

FOTO
04



19/03/2026 10:40
14,64366S 43,98793W

Descrição: Vista da Academia de Saúde



FOTO
05



19/03/2026 10:42
14,64367S 43,98827W

Descrição: Vista geral da caixa d'água

FOTO
06



19/03/2026 10:41
14,64356S 43,98826W

Descrição: Vista geral da caixa d'água

ASSINATURAS

Gecely França Mota
Arquiteta e urbanista – CAU MG A48157-2