

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**OBRA: PARQUE DE EVENTOS – FECHAMENTO DA ÁREA**

### IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

**Endereço da Obra:** BR 135, KM 0,5 - Manga/MG

**Forma e Regime de Execução da Obra:** Empreitada global

**Data da Vistoria:** 10/04/2026

Antes da obra

Em Andamento

Paralisada

Concluída

x

**OBSERVAÇÕES:**

### FOTOGRAFIAS COLORIDAS DO LOCAL DA OBRA

**FOTO 01**



**Descrição:** Vista geral da área (na lateral direita da imagem encontra-se o Cemitério)

**FOTO 02**



**Descrição:** Vista aérea do cercamento do Cemitério que faz divisa com o Parque

**FOTO 03**

**FOTO 04**



P R E F E I T U R A  
**MANGA-MG**



**Descrição:** Vista geral da área do Parque de eventos



**Descrição:** Vista do acesso do BR-135 (Principal via de acesso ao Parque)

### ASSINATURAS

Gecely França Mota  
Arquiteta e urbanista – CAU MG A48157-2  
Fiscal da obra