



**Proprietário:** Prefeitura Municipal de São Roque de Minas/MG.

**Local:** Rua José Avelino Gonçalves de Carvalho, Rua 1º de Janeiro e Rua Isa de Oliveira

**Responsável Técnico:** Rômulo Gaspar da Costa

**Nº CREA-MG:** 160.658/D

**Data:** 26/05/2026

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	16.657,45	4,17%	14.065,77	84,44%	1.295,84	7,78%	1.295,84	7,78%	-	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.154,58	7,05%	9.384,86	33,33%	9.384,86	33,33%	9.384,86	33,33%	-	0,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM	65.039,65	16,29%	65.039,65	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	205.671,88	51,53%	-	0,00%	102.835,94	50,00%	102.835,94	50,00%	-	0,00%
5	DRENAGEM	79.155,84	19,83%	-	0,00%	15.831,17	20,00%	63.324,67	80,00%	-	0,00%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA / ACESSIBILIDADE	4.486,16	1,12%	-	0,00%	-	0,00%	4.486,16	100,00%	-	0,00%
<b>TOTAIS</b>		<b>399.165,56</b>	100,00%	88.490,28	22,17%	129.347,81	32,40%	181.327,47	45,43%	-	0,00%
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>399.165,56</b>	100,00%	88.490,28	22,17%	217.838,09	54,57%	399.165,56	100,00%	399.165,56	100,00%