



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Bom Jesus do Galho - MG	
Continuação da Rua Antônio Inocêncio dos Santos - Quartel do Sacramento	Data do Relatório: 29/07/2026
OBJETO: Calçamento em bloquete sextavado	
ETAPA:	☒ Antes da realização da obra. ☐ Durante a realização da obra ☐ Após a realização da obra.
	
1- Localização: Trecho da Rua Antônio Inocêncio dos Santos - Quartel do Sacramento 2- Data em que a foto foi tirada: 15/07/2026 3- Observações: Coordenadas -19°42'49.91"S, -42°21'31.64"O	
	
1 - Localização: Trecho da Rua Antônio Inocêncio dos Santos - Quartel do Sacramento 2 - Data em que a foto foi tirada: 15/07/2026 3 - Observações: Coordenadas -19°42'49.91"S, -42°21'31.64"O	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Bom Jesus do Galho - MG	
Continuação da Rua Antônio Inocêncio dos Santos - Quartel do Sacramento	Data do Relatório: 29/07/2026
OBJETO: Calçamento em bloquete sextavado	
ETAPA:	☒ Antes da realização da obra. ☐ Durante a realização da obra ☐ Após a realização da obra.
	
1- Localização: Trecho da Rua Antônio Inocêncio dos Santos - Quartel do Sacramento 2- Data em que a foto foi tirada: 15/07/2026 3- Observações: Coordenadas -19°42'49.91"S, -42°21'31.64"O	
	
1 - Localização: Trecho da Rua Antônio Inocêncio dos Santos - Quartel do Sacramento 2 - Data em que a foto foi tirada: 15/07/2026 3 - Observações: Coordenadas -19°42'49.91"S, -42°21'31.64"O	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Bom Jesus do Galho - MG	
Continuação da Rua Antônio Inocêncio dos Santos - Quartel do Sacramento	Data do Relatório: 29/07/2026
OBJETO: Calçamento em bloquete sextavado	
ETAPA:	☒ Antes da realização da obra. ☐ Durante a realização da obra ☐ Após a realização da obra.
	
1- Localização: Trecho da Rua Antônio Inocêncio dos Santos - Quartel do Sacramento 2- Data em que a foto foi tirada: 15/07/2026 3- Observações: Coordenadas -19°42'49.91"S, -42°21'31.64"O	
	
1 - Localização: Trecho da Rua Antônio Inocêncio dos Santos - Quartel do Sacramento 2 - Data em que a foto foi tirada: 15/07/2026 3 - Observações: Coordenadas -19°42'49.91"S, -42°21'31.64"O	

Johne Xavier da Silva
Engenheiro Civil CREA MG 122.331/D