

Prefeitura de Rio Novo

RELATÓRIO DE INVIABILIDADE DE VEÍCULO

Identificação do Veículo:

Marca/Modelo: IVECO/Daily TCA MIC

Cor: Branca

Combustível: Diesel

Capacidade: 16 lugares

Ano de Fabricação/Modelo: 2021/2022

Placa: RTO-6G31

Chassi: 93ZK042CZN8498214

RENAVAM: 01284371171

1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo avaliar as condições de uso do veículo acima identificado, verificando sua viabilidade operacional, econômica e de segurança para permanência na frota.

2. Histórico e Condições de Uso

O veículo foi submetido a uso intenso em zona rural, trafegando frequentemente em estradas não pavimentadas, com presença de poeira, lama e irregularidades. Essas condições contribuem significativamente para o desgaste prematuro dos componentes mecânicos e estruturais, especialmente suspensão e sistema de freios.

3. Condições Mecânicas e Gerais

Após avaliação, constatam-se os seguintes pontos:

Comprometimento do sistema de suspensão, com desgaste acentuado;

Sistema de freios com falhas, necessitando intervenções corretivas;

Vazamento de óleo, indicando falhas mecânicas relevantes;

Avarias nos vidros, comprometendo condições de uso e segurança;

Desgaste generalizado decorrente do uso severo em zona rural;

Necessidade frequente de manutenção corretiva.

4. Custos de Manutenção

O veículo apresenta custos elevados de manutenção, incluindo:

Reparos no sistema de suspensão e freios;

Correção de vazamentos e possíveis substituições de componentes;

Troca de vidros e outros itens danificados;

Mão de obra especializada e tempo elevado de indisponibilidade.

Diante disso, os custos tornam-se elevados e comprometem a viabilidade econômica de permanência do veículo na frota.

5. Segurança Operacional



PAULO CESAR G MOREIRA LTDA

CNPJ: 46337793000130

Rua Dr. Cândido de O. Ribeiro, nº 681, Galpão B, Rio Novo - MG

(32) 9 9865-2512

mecauteccionovo2@gmail.com

O estado atual do veículo compromete significativamente a segurança, especialmente considerando:

Falhas no sistema de freios;

Desgaste da suspensão, afetando estabilidade;

Vazamentos que podem agravar falhas mecânicas;

Avarias nos vidros, comprometendo a integridade e proteção dos ocupantes.

6. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o veículo IVECO/Daily TCA MIC, placa RTO-6G31, encontra-se inviável para uso, considerando os aspectos técnicos, econômicos e de segurança.

Recomenda-se a retirada do veículo da frota, com destinação adequada, podendo ocorrer por meio de alienação, leilão ou baixa patrimonial, conforme legislação vigente.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized loops and strokes, located at the bottom center of the page.

PAULO CESAR G MOREIRA LTDA


CNPJ: 46337793000130

Rua Dr. Cândido de O. Ribeiro, nº 681, Galpão B, Rio Novo - MG

☎ (32) 9 9865-2512

✉ mecautecrionovo2@gmail.com




PAULO CESAR G MOREIRA.
RIO NOVO-MG. 26/02/2026.