

Mecânica e Usinagem Rionovense LTDA-ME

Rua: Pau Brasil, 154 – Box 1 e 2, Vale das Mangueiras

CNPJ: 08.531.536/0001-45, Insc. Est:00102934000-67

Tel: (32) 99995-2494 (32) 99989-2481

mecanicarionovense@yahoo.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

RELATÓRIO DE INVIABILIDADE DE VEÍCULO

IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO

Marca/Modelo: Ônibus Iveco City Class 70C17 HDE

Cor: Amarela

Combustível: Diesel

Capacidade: 30 lugares

Ano Fabricação / Modelo: 2018/2019

Placa: QOU 7464

RENAVAM: 01157939950

1- Objetivo

O presente relatório tem como objetivo avaliar as condições de uso do veículo acima identificado, verificando sua viabilidade operacional, econômica e de segurança para permanência na frota.

2- Histórico e Condições de Uso

O veículo foi submetido a uso intenso em zona rural trafegando frequentemente em estradas não pavimentadas, com muita poeira, lama etc., uma vez que o veículo apresenta alta quilometragem de 80.831 km, sendo assim por ser um veículo que possui muitos componentes eletrônicos, podendo vir a apresentar problemas elétricos complexos gerando assim alto custo de manutenção.

3- Condições Mecânicas e Gerais

Após avaliação, constata-se os seguintes pontos:


Comprometimento do sistema de suspensão, com desgaste acentuado;

Sistema de freios com falhas, necessitando intervenções corretiva;

Vazamento de óleo, indicando falhas mecânicas relevantes;

Desgaste generalizado decorrente do uso severo em zona rural;

Necessidade frequente de manutenção corretiva;



Mecânica e Usinagem Rionovense LTDA-ME

Rua: Pau Brasil, 154 – Box 1 e 2, Vale das Mangueiras

CNPJ: 08.531.536/0001-45, Insc. Est:00102934000-67

Tel: (32) 99995-2494 (32) 99989-2481

mecanicarionovense@yahoo.com

4- Custos de Manutenção

O veículo apresenta custos elevados de manutenção, incluindo;

Reparos no sistema de suspensão e freios;

Correção de vazamento e possíveis substituições de componentes;

Mão de Obra especializada e tempo elevado para manutenção, diante disso, os custos tornam-se elevados e comprometem a viabilidade econômica de permanência do veículo na frota.

5- Segurança Operacional

O estado atual do veículo compromete significativamente a segurança, especialmente considerando:

Falhas no sistema freio, desgaste da suspensão afetando estabilidade, Vazamentos que podem agravar falhas mecânicas.

6- Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o veículo Ônibus Iveco City Class 70C17 HDE placa QOU 7464 encontra-se inviável para uso, considerando os aspectos técnicos, econômicos e de segurança. Recomenda-se a retirada do veículo da frota, com destinação adequada, podendo ocorrer por meio de alienação, leilão ou baixa patrimonial, conforme legislação vigente.

Rio Novo, 08 de Maio de 2026.

Cleber de Oliveira Souza

Sócio gerente

CPF: 060.192.546-74

08.531.536/0001-45
MECÂNICA E USINAGEM
RIONOVENSE LTDA. - ME
RUA PAU BRASIL, 154 BOX 1 E 2
VALE DAS MANGUEIRAS - CEP 36150-000
RIO NOVO MG