RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, CAMPO DE FUTEBOL TIMORANTE, BANDEIRA MG.

LOCALIZAÇÃO: POVOADO DE TIMORANTE - BANDEIRA MG LAT15°16’ 10"07 S LONG 40°30' 24,12 "O.



FOTO 01 – CAMPO DE FUTEBOL POVOADO DE TIMORANTE – ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO;



FOTO 02 – CAMPO DE FUTEBOL POVOADO DE TIMORANTE – ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO;



FOTO 03 – CAMPO DE FUTEBOL POVOADO DE TIMORANTE – ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO;



FOTO 04 – CAMPO DE FUTEBOL POVOADO DE TIMORANTE – ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO;



FOTO 05 – CAMPO DE FUTEBOL POVOADO DE TIMORANTE – ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO;

Bandeira – MG, 15 de Junho de 2026.

FILLIPE DE SOUSA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 432.900/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
FILLIPE DE SOUSA SANTOS
Data: 15/06/2026 13:33:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br