

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL: SECULT – EDITAL FEC 07/2025

conveniente: Prefeitura Municipal de BonfimMG

OBJETO: Reforma/Restauração Santuário Senhor do Bonfim

LOCAL: Praça José de Freitas Marques, 13 – Centro

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA data registro 07/08/2025

FOTO 01



FOTO 02



Descrição: Desgaste do assoalho do Santuário

Descrição: Ponto crítico assoalho do Santuário

FOTO 03



FOTO 04



Descrição: Assoalho do Santuário do Senhor do Bonfim MG

Descrição: Assoalho senhor do Bonfim MG

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável
Técnico

Carimbo de Identificação
com CREA ou CAU

07/08/2025
Data

Assinatura do responsável
legal do Órgão

Carimbo de Identificação

07/08/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL: SECULT – EDITAL FEC 07/2025


conveniente: Prefeitura Municipal de BonfimMG

OBJETO: Reforma/Restauração Santuário Senhor do Bonfim

LOCAL: Praça José de Freitas Marques, 13 – Centro

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA data registro 07/08/2025

FOTO 05



Descrição: Desgaste do assoalho do Santuário

FOTO 06




Descrição: Ponto crítico assoalho do Santuário

FOTO 07



Descrição: Assoalho do Santuário do Senhor do Bonfim MG

FOTO 08



Descrição: Assoalho senhor do Bonfim MG

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável
Técnico

Carimbo de Identificação
com CREA ou CAU

07/08/2025
Data

Assinatura do responsável
legal do Órgão

Carimbo de Identificação

07/08/2025
Data



Modelo DCNO/SCCP – SEGOV - Versão 1.0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL: SECULT – EDITAL FEC 07/2025

conveniente: Prefeitura Municipal de BonfimMG

OBJETO: Reforma/Restauração Santuário Senhor do Bonfim

LOCAL: Praça José de Freitas Marques, 13 – Centro

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA data registro 07/08/2025

FOTO 13



Descrição: Degradado escada acesso ao coral do Santuário

FOTO 14



Descrição: Ponto crítico assoalho do Santuário

FOTO 15



Descrição: Piso Coral do Santuário do Senhor do Bonfim MG

FOTO 16



Descrição: Escada entrada do Coral Senhor do Bonfim MG

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável
Técnico

Carimbo de Identificação
com CREA ou CAU

07/08/2025
Data

Assinatura do responsável
legal do Órgão

Carimbo de Identificação

07/08/2025
Data



Modelo DCNO/SCCP – SEGOV - Versão 1.0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL: SECULT – EDITAL FEC 07/2025

conveniente: Prefeitura Municipal de BonfimMG

OBJETO: Reforma/Restauração Santuário Senhor do Bonfim

LOCAL: Praça José de Freitas Marques, 13 – Centro

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA data registro 07/08/2025

FOTO 09



Descrição: Desgaste do piso Coral do Santuário

FOTO 10



Descrição: Ponto crítico assoalho do Santuário

FOTO 11



Descrição: Piso Coral do Santuário do Senhor do Bonfim MG

FOTO 12



Descrição: Escada entrada do Coral Senhor do Bonfim MG

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável
Técnico

Carimbo de Identificação
com CREA ou CAU

07/08/2025
Data

Assinatura do responsável
legal do Órgão

Carimbo de Identificação

07/08/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL: SECULT – EDITAL FEC 07/2025

conveniente: Prefeitura Municipal de BonfimMG

OBJETO: Reforma/Restauração Santuário Senhor do Bonfim

LOCAL: Praça José de Freitas Marques, 13 – Centro

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA data registro 07/08/2025

FOTO 09



Descrição: Desgaste do piso Coral do Santuário

FOTO 10



Descrição: Ponto crítico assoalho do Santuário

FOTO 11



Descrição: Piso Coral do Santuário do Senhor do Bonfim MG

FOTO 12



Descrição: Escada entrada do Coral Senhor do Bonfim MG

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável
Técnico

Carimbo de Identificação
com CREA ou CAU

07/08/2025
Data

Assinatura do responsável
legal do Órgão

Carimbo de Identificação

07/08/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL: SECULT – EDITAL FEC 07/2025


conveniente: Prefeitura Municipal de BonfimMG

OBJETO: Reforma/Restauração Santuário Senhor do Bonfim

LOCAL: Praça José de Freitas Marques, 13 – Centro

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA data registro 07/08/2025

FOTO 17



Descrição: Desgaste pintura teto do Santuário

FOTO 18



Descrição: Teto do Santuário

FOTO 19



Descrição: Sanca do telhado Santuário do Senhor do Bonfim MG

FOTO 20



Descrição: Teto do Coral Senhor do Bonfim MG

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável
Técnico

Carimbo de Identificação
com CREA ou CAU

07/08/2025
Data

Assinatura do responsável
legal do Órgão

Carimbo de Identificação

07/08/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL: SECULT – EDITAL FEC 07/2025

conveniente: Prefeitura Municipal de BonfimMG

OBJETO: Reforma/Restauração Santuário Senhor do Bonfim

LOCAL: Praça José de Freitas Marques, 13 – Centro

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA data registro 07/08/2025

FOTO 01



Descrição: Desgaste Pintura externa do Santuário

FOTO 02



Descrição: Ponto crítico pintura externa do Santuário

FOTO 03



Descrição: Desgaste pintura externa do Santuário MG

FOTO 04



Descrição: Desgaste área externa do Santuário

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável
Técnico do município

Carimbo de Identificação
com CREA ou CAU

07/08/2025
Data

Assinatura do responsável
legal do Município

Carimbo de Identificação

07/08/2025
Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL: SECULT – EDITAL FEC 07/2025

conveniente: Prefeitura Municipal de BonfimMG

OBJETO: Reforma/Restauração Santuário Senhor do Bonfim

LOCAL: Praça José de Freitas Marques, 13 – Centro

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DE EXECUÇÃO DA REFORMA OU OBRA data registro 07/08/2025

FOTO 01



FOTO 02



Descrição: Desgaste passeio do Santuário

Descrição: Ponto crítico Passeio do Santuário

FOTO 03



FOTO 04



Descrição: Desgaste Passeio do estacionamento do Santuário MG

Descrição: Desgaste área externa do Santuário

ASSINATURAS

Assinatura do Responsável
Técnico do município

Carimbo de Identificação
com CREA ou CAU

07/08/2025
Data

Assinatura do responsável
legal do Município

Carimbo de Identificação

07/08/2025
Data