
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANTES DE INÍCIO DE OBRA

Obra: Pavimentação com blocos de concreto sextavado Fck = 35,0 MPa – Espessura 8cm.

Localização: Trecho da Rua Principal, Rua Saturnino Pedro, Rua José Lourenço de Paula e Vereador José Lages – Distrito Santa Luzia do Carneiro

Município: Itanhomi – MG

Data: 24 de abril de 2026

TRECHO DA RUA PRINCIPAL

Foto 01



Trecho da
Rua Principal

RUA SATURNINO PEDRO

Foto 01



Foto 02



RUA JOSÉ LOURENÇO DE PAULA

Foto 01



Foto 02



VEREADOR JOSÉ LAGES

Foto 01



Foto 02



Djalma Ribeiro de Andrade Filho
Engenheiro Civil – CREA: 61.106/D