
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ANTES DE INÍCIO DE OBRA

Localização: Trecho da Rua Padre Antônio Rossi - Centro, Rua Padre Abílio e Rua Joaquim Romualdo, Bairro São Geraldo, Trecho de Rua Nego Lucas, Centro e Trecho da Rua José Ladislau Teixeira - Distrito de Edgard Melo - Itanhomi – MG

Município: Itanhomi – MG

Data: 11 de maio de 2026

TRECHO DA RUA PADRE ANTONIO ROSSI

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



RUA PADRE ABÍLIO E RUA JOAQUIM ROMUALDO

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



TRECHO DA RUA NEGO LUCAS

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



TRECHO DA JOSCE LADISLAU TEIXEIRA – DISTRITO DE EDGARD MELO

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



Djalma Ribeiro de Andrade Filho
Engenheiro Civil – CREA: 61.106/D