RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGDA BORGES, NO MUNICÍPIO DE IBIÁ-MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, INSUMOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS

Obra:Reforma da Unidade Básica de SaúdeAgda Borges -Município de Ibiá- MG

Endereço: Rua 237, nº 130, Bairro Jardim – Ibiá / MG - CEP: 38.950-000

Coordenadas Geográficas: 19º28’35.57” S / 46º33’4.75” W (19.476548º S / 46.551319º W)



Figura 1: Foto Aérea - Local Da Obra



Figura 2: Unidade de saúde Agda Borges



Figura 3: Área externa



Figura 4: Área externa



Figura 5: Área externa



Figura 6: Área externa



Figura 7: Área externa



Figura 8: Depósito externo



Figura 1: Depósito externo



Figura 2: Recepção



Figura 11: Recepção



Figura 3: Recepção



Figura 4: Recepção



Figura 5: Recepção



Figura 6: Banheiro masculino recepção



Figura 7: Banheiro masculino recepção



Figura 8: Banheiro masculino recepção



Figura 9: Banheiro feminino recepção



Figura 19: Corredor recepção



Figura 10: Corredor recepção



Figura 21: Corredor recepção



Figura 22: Sala triagem



Figura 23: Sala agente saúde



Figura 24: Sala agente saúde 02



Figura 25: Copa



Figura 26: Banheiro masculino corredor



Figura 27: Banheiro feminino corredor



Figura 28: Banheiro feminino corredor



Figura 11: Sala servidor



Figura 30: Sala acolhimento corredor 03



Figura 31: Sala arquivo corredor 03



Figura 32: Sala enfermagem corredor 03



Figura 33: Sala escovário corredor 03

Ibiá, 14 de outubro de 2026.

HelvécioEustáquioNascimento
SecretárioMunicipaldeObras
EngenheiroCivil
CREAMG-76.467/D