

# SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



## Plano de Trabalho

v2.0

PROTOCOLO Nº REC-MG-3114303-20250724-01

UF: MG	MUNICÍPIO: Carmo do Paranaíba	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Erosão Continental - Boçorocas	DATA DA OCORRÊNCIA: 09/06/2025	

### 1. Dados Cadastrais

#### Órgão Proponente:

PREFEITURA DE CARMO DO PARANAÍBA

#### CNPJ:

18.602.029/0001-09

#### Responsável

DELMO FERREIRA CARNEIRO

#### Cargo

Secretaria Mun de Meio  
Ambiente e Coordenadora de  
Proteção e Defesa Civil

#### CPF

559.196.006-59

#### Endereço:

PÇA. MISAEL LUIZ DE CARVALHO, 84 - CENTRO

#### Cidade:

Carmo do Paranaíba

#### UF:

MG

#### C.E.P.:

38840-000

#### Telefone:

(34) 3851-9800

#### Tipo da meta:

Infraestrutura Pública

### 2. Outros Partícipes

### 3. Objeto

#### Descrição:

Construção de ponte metálica classe 45, com 12 metros de comprimento por 10,6 metros de largura, composta por vigas metálicas soldadas e laminadas em aço A-588 345 MPa, com superestrutura formada por tabuleiro de concreto armado pré-moldado apoiado em três vigas metálicas.

#### Desastre:

Erosão Continental - Boçorocas

#### Data da Ocorrência:

09/06/2025

#### Portaria de Reconhecimento:

2290 (24/07/2025)

### 4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta				
1	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	Construção de ponte sobre o Córrego Lava-Pés com 12 metros de comprimento por 10,6 metros de largura.			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE DE ESTRUTURA MISTA (CONCRETO/METÁLICA)	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)		Localização
	127,2	M2	R\$ 973.517,28		18° 59' 27" S      46° 18' 55" O
VALOR TOTAL			R\$ 973.517,28		

### 6. Termo de Compromisso

[ X ] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria nº 3.033/2020 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Carmo do Paranaíba, 5 de Fevereiro de 2026

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

**Carmo do Paranaíba, 5 de Fevereiro de 2026**

**LUCAS DA SILVA MENDES**  
**063.719.696-17**

# SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



## Relatório de Diagnóstico

UF: MG

MUNICÍPIO: Carmo do Paranaíba

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Erosão Continental -  
Boçorocas

DATA DA OCORRÊNCIA: 09/06/2025



### 1. Localização

PT v2.0

REC-MG-3114303-20250724-01

**Meta 1: Construção de ponte sobre o Córrego Lava-Pés com 12 metros de comprimento por 10,6 metros de largura.**

**Ação pretendida**

( X ) Reconstrução Total

( ) Reconstrução Parcial

**Coordenadas GPS**

18° 59' 27" S

46° 18' 55" O

**Localização**

Rua Padre Manoel



### 2. Informações do diagnóstico

#### 2.1 Como a estrutura foi afetada?

Devido ao alto volume de chuvas, houve um aumento significativo da vazão do Córrego Lava-Pés, que passa sob a Rua Padre Manoel. Esse evento provocou a destruição das aduelas de concreto que canalizavam o córrego, e uma intensa erosão no local. A força das águas causou o deslizamento do aterro, a destruição da estrutura da via e a formação de uma boçoroca profunda, tornando a rua completamente intransitável e extremamente perigosa, com risco iminente de acidentes. Além disso, as aduelas responsáveis pela drenagem pluvial da Rua Padre Manoel, que também desaguam no Córrego Lava-Pés, foram destruídas. A camada asfáltica foi comprometida e a infraestrutura da via se encontra totalmente destruída, gerando expressivos prejuízos materiais e colocando em risco a segurança da população e das áreas vizinhas, diante da possibilidade de agravamento do processo erosivo.

#### 2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

As autoridades municipais de Carmo do Paranaíba agiram rapidamente para garantir a segurança da população, interditando imediatamente a Rua Padre Manoel após a formação da boçoroca. Foram empregados caminhões e retroescavadeira inicialmente para tentar evitar o agravamento da erosão e mais deslizamentos. Contudo, essa tentativa não foi efetiva.

#### 2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?



## 2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A população de aproximadamente 7 mil habitantes, residentes nos bairros urbanos de Rosário, Parque do Taboão, Parque da Banheira, Niterói, Minas Gerais, Alto Niterói e Alvorada, teve sua mobilidade drasticamente afetada pelo desastre. A interdição da via principal que atende esses bairros resultou na necessidade de deslocamentos alternativos, que acarretam maior tempo de trajeto e aumento nos gastos com combustível. Essa situação impacta diretamente a rotina diária de moradores e transeuntes, comprometendo suas atividades cotidianas. Além dos transtornos na mobilidade, a segurança dos moradores é uma preocupação constante. A instabilidade gerada pelo desastre e o risco de agravamento da situação geram um sentimento de insegurança para aqueles que vivem nas proximidades, expondo-os a perigos iminentes e afetando seu bem-estar geral.

**DELMO FERREIRA CARNEIRO**

**559.196.006-59**

## 3. Fotos ilustrativas



### Legenda:

Imagem das aduelas de concreto completamente destruídas.





9 de jun. de 2025 14:22:31  
18,9909S 46,3152W  
282 Rua Padre Manoel  
Rosário  
Carmo do Paranaíba  
Minas Gerais

**Legenda:**

Imagem da dimensão da boçoroca.





9 de jun. de 2025 14:28:58  
-18,9907S 46,3152W  
282 Rua Padre Manoel  
Rosário  
Carmo do Paranaíba  
Minas Gerais

**Legenda:**

Imagem que mostra a dimensão da boçoroca, aduelas de concreto destruídas e também destruição da via.





9 de jun. de 2025 14:21:34  
18,9910S 46,3151W  
190 Rua Padre Manoel  
Rosário  
Carmo do Paranaíba  
Minas Gerais

**Legenda:**

Imagem da dimensão da boçoroca, e membros da equipe COMPDEC realizando a vistoria.