RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) EM EDIFICAÇÃO EXISTENTE DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO.

26/10/2026

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem como objetivo apresentar as condições iniciais em que se encontra a edificação existente na qual será implantado Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 1 - Vista frontal da Edificação



Figura 2 - Vista interna da edificação



Figura 3 - Vista interna da edificação




Figura 4 - Vista interna da edificação



Figura 5- Vista da estrutura de cobertura



Figura 6- Vista da estrutura de cobertura



Itapeva, 26 de outubro de 2026.

_____

Prefeitura Municipal de Itapeva
Pedro Luiz Barbosa
Engenheiro Civil – Servidor Público
CREA 5061455123/D