

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA


SAOM – SECRETARIA ADJUNDA DE OBRAS E MANUTENÇÕES

DADOS DA OBRA

LOCAL	VILA CRISTINA
ENDEREÇO	AV. ENG. DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 1650, VILA CRISTINA, BETIM – MG.
COORDENADAS	-19.939946, -44.135033
CONTRATADA	MAED

ETAPAS EM EXECUÇÃO

- Vistoria Fotográfica.



SUMÁRIO		
PÁGINA	FOTO	DESCRIÇÃO
3	02-03	PLACA DE OBRA – PERSPECTIVA GERAL DA FACHADA PRINCIPAL
4	04-05	COBERTURA METÁLICA DA QUADRA – VISTA GERAL DO VESTIÁRIO
5	06-07	VISTA GERAL DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	08-09	VISTA DO SEGUNDO PAVIMENTO – FACHADA POSTERIOR
7	10-11	PERSPECTIVA SUPERIOR – VISTA DA RAMPA DE ACESSO
8	12-13	VISTA SUPERIOR DA LATERAL ESQUERDA – PERSPECTIVA LATERAL ESQUERDA
9	14-15	VISTA GERAL DA FACHADA FRONTAL
10	16-17	VISTA INTERNA – SITUAÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS E VIGA EXECUTAR / PERGOLADO
11	18-19	FACHADA FRONTAL – AUDITÓRIO
12	20-21	CORREDOR INTERNO DO PAVIMENTO TÉRREO – CORREDOR DO SEGUNDO PAVIMENTO
13	22	VISTA SUPERIOR GERAL DA OBRA
14	23-24	CORREDOR DO SEGUNDO PAVIMENTO – TUBULAÇÕES APARENTES EM PASSAGEM
15	25-26	SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE REBOCO
16	27-28	ESCADA DE ACESSO – CORREDOR DE CIRCULAÇÃO
17	29-30	LOCAL DESTINADO AO JARDIM – SITUAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DAS SALAS
18	31-32	SITUAÇÃO
19	33-34	ÁREAS COM NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO GESSO LISO
20	35-36	CORREDOR DE CIRCULAÇÃO – FUNDAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA
21	37-38	SITUAÇÃO ATUAL DOS REVESTIMENTOS EXECUTADOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

O presente Relatório Fotográfico tem como objetivo registrar, por meio de imagens, a situação atual da obra da Escola Vila Cristina, documentando as condições verificadas em campo e o estágio de execução dos serviços na data da vistoria.

As fotografias apresentadas constituem um registro visual do empreendimento, permitindo acompanhar o desenvolvimento das atividades, identificar os serviços já executados e registrar as condições gerais da obra, contribuindo para o controle, monitoramento e histórico da execução dos trabalhos.



Figura 02




Figura 03



Figura 04



Figura 05



Figura 06




Figura 07



Figura 08



Figura 09



Figura 10




Figura 11



Figura 12



Figura 13




Figura 14




Figura 15



Figura 16




Figura 17



Figura 18




Figura 19




Figura 20




Figura 21

543
a




Figura 22



Figura 23




Figura 24



Figura 25




Figura 26

8018



Figura 27



Figura 28



Figura 29



Figura 30



26 de jan. de 2026 10:23:41
752 Rua Cinco
Recreio Caieiras
Betim
Minas Gerais
ECOS-DAOIE M

Figura 31



26 de jan. de 2026 10:15:53
750 Rua Cinco
Recreio Caieiras
Betim
Minas Gerais
ECOS-DAOIE M

Figura 32



Figura 33



Figura 34



Figura 35



Figura 36

50/2



Figura 37



Figura 38

LIBRARY