

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS ÁREA 03

LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. Leão Antônio da Silva, Santa Inês – Betim/MG

COORDENADAS: -19.963925, -44.21274

DATAS: 23/02/2026



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04




[Handwritten signature]

Handwritten signature in blue ink.

FOTO 05



FOTO 06



João
9

FOTO 07



FOTO 08




João

1057

FOTO 09




Eng. Fábio A. Galvão
SAOM

Secretaria Adjunta de Obras e Manutenção