



**CORRDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL JABOTICATUBAS**
defesacivil@jaboticatubas.mg.gov.br – Contato: (31) 2010 7181

PARECER TÉCNICO

Jaboticatubas, 05 de janeiro de 2024.

A Equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC de Jaboticatubas, realizou vistoria na ponte que dá acesso a Comunidade da Vargem Grande e outras localidades para verificar os danos ocorridos no local, uma vez que a ponte cedeu.

O evento ocorreu na madrugada do dia 05 de janeiro, devido a intensa chuva que teve na região, ocasionando o aumento do fluxo do córrego e o abalo da estrutura de rocha da ponte “Vargem Grande” que desabou por completo.

A ponte é uma importante ligação da MG-010 com as localidades, sendo, Vargem Grande, Vargem Grande dos Carlos, Espada, Cardoso, Xiru. O trânsito ficou totalmente interditado, sendo necessário um desvio alternativo de aproximadamente 6km para chegar nas Comunidades.

Com o desmoronamento um cano de abastecimento de água que passava pela ponte rompeu comprometendo o fornecimento na região. A equipe da Secretaria da Administração Regional restabeleceu o abastecimento não causando grandes perdas ou danos as famílias.

Foi fixado placas e faixas indicando a interdição da ponte e sinalizando o desvio alternativo.

Será construída uma passarela temporária para o trânsito de pedestres, até a construção de uma nova ponte, restabelecendo o acesso à região.

Em anexo Relatório Fotográfico do local.

É o parecer.

Viviane Mota Desmots
Coordenadora do COMPDEC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 1: Ponte “Vargem Grande”, cedeu no dia 05/01/2024.



Figura 3: Colapso total da ponte



[Handwritten signature]

Figura 3: Restos de materiais que deverão ser removidos



Figura 2: Rede de abastecimento rompido.



Handwritten signature or mark in blue ink.

Figura 3: Fixação de sinalização



Figura 3: Sinalização do desvio do trânsito

