

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Execução da nova sede da creche Tancredo Neves

ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, nº 660, Bairro Piedade, Capelinha/MG

DATA DO RELATÓRIO: 10/11/2025

ETAPA:

- ☐ antes da realização da obra
- ☐ durante a realização da obra
- ☐ após a realização da obra

O presente Relatório Fotográfico tem como objetivo registrar, de forma clara e documentada, as condições atuais da edificação existente no local destinado à construção da nova CMEI Tancredo Neves. As imagens aqui apresentadas compõem um memorial visual que evidencia o estado estrutural, funcional e estético do prédio que será substituído, servindo de referência para análises técnicas, tomada de decisões e acompanhamento do processo de implantação da nova unidade educacional.

Este documento integra os registros preliminares da obra e contribui para a transparência das ações, subsidiando relatórios, projetos e demais etapas necessárias para a efetivação da construção da nova CMEI, que visa oferecer um espaço adequado, seguro e moderno para o atendimento educacional da comunidade.





PREFEITURA DE
CAPELINHA





PREFEITURA DE
CAPELINHA





PREFEITURA DE
CAPELINHA



Sara Silva Fontes
Arquiteta e Urbanista – CAU/MG A131490-4

Jonas Barreiros dos Santos
Prefeito Municipal