

FOTOGRAFIAS COLORIDAS DO LOCAL DA REFORMA OU OBRA

Técnico Responsável: Ryan Almeida Saad.

Data: 08/02/2024

FOTO 01



29 de jan. de 2024 09:08:16
-19°19'15"S -41°30'23"W

Descrição: META 01 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO Córrego Rochedo de João Pinto

.Observações: LOCAL DE INTERVENÇÃO DA OBRA, Bueiro armico.

FOTO 02



29 de jan. de 2024 09:08:22
-19°19'15"S -41°30'23"W

.Descrição META 01 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO Córrego Rochedo de João Pinto

.Observações: LOCAL DE INTERVENÇÃO Bueiro armico .

ASSINATURA

RYAN ALMEIDA SAAD
CREA:330.839/D

Engenheiro Responsável

FOTOGRAFIAS COLORIDAS DO LOCAL DA REFORMA OU OBRA

Técnico Responsável: Ryan Almeida Saad.

Data: 08/02/2024

FOTO 03



FOTO 04



Descrição: META 01 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO Córrego Rochedo de João Pinto

.Observações: LOCAL DE INTERVENÇÃO DA OBRA; Bueiro armico

Descrição: META 01 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO Córrego Rochedo de João Pinto

.Observações: LOCAL DE INTERVENÇÃO DA OBRA; Bueiro armico

ASSINATURA

RYAN ALMEIDA SAAD
CREA:330.839/D

Engenheiro Responsável