

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BECO 3, RUA ANIS Nº 192, BAIRRO NOVA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE IPATINGA MG



Fig.01 – Acesso Beco 3



Fig.02 – Imagem aérea Beco 3, acesso à direita



Fig.03 – Imagem aérea Beco 3





Fig.06 – Beco 3, vista ao final da rua

Ipatinga-MG, 21 de maio de 2021

AMANDA PEREIRA SANTANA DUARTE

CREA-MG: 177.803/D

Diretora do Departamento de Projetos - DEPRO
Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP

Assinado por 1 pessoa(s): AMANDA PEREIRA SANTANA DUARTE em 21/05/2021 14:48:07 -03:00
Para verificar as assinaturas, acesse: <https://ipatinga.bb.gov.br/consultar?documentAuthenticatorCode=a5924ae2-a7f5-4af6-8765-b86636508770>

