



PILARES




P1 a P6

ARRIMO - L1


SEÇÃO
ESC 1:25




DETALHAMENTO ESTACAS



DETALHE VIGA BALDRAME



DETALHE VIGA COBERTURA



DETALHE VERGA E CONTRAVERGA

TÍTULO: CONSTRUÇÃO SALA COORDENAÇÃO E SALA DA DIRETORA FOLHA: 02/02

ENDEREÇO: RUA 03 ESQ. RUA 13 QD. V - VILA MUTIRÃO - CERES - GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
CREA GO 1019934190AP-GO