RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Calçamento com blocos sextavados de concreto em morros na zona rural do Município de Elói Mendes – MG

1. SÃO DOMINGOS (TRECHO IGREJA)

Figura 01 – Início do trecho para calçamento.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 02 – Meio do trecho para calçamento.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 03 – Detalhe da estrada no trecho para calçamento.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 04 – Final do trecho para calçamento.



Fonte: O autor, 2026.

2. SÃO DOMINGOS (TRECHO QUADRA)

Figura 01 – Início do trecho para calçamento.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 02 – Detalhe da lateral do trecho para calçamento.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 03 - Meio do trecho para calçamento.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 04 – Final do trecho para calçamento.



Fonte: O autor, 2026.

3. CÓRREGO RICO

Figura 01 – Início do Morro do Córrego Rico.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 02 – Meio do Morro Córrego Rico.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 03 - Meio do Morro Córrego Rico.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 04 – Final do Morro Córrego Rico.



Fonte: O autor, 2026.

4. MORRO PRETO

Figura 01 – Início do Morro Preto.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 02 – Meio do Morro Preto.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 03 - Meio do Morro Preto.



Fonte: O autor, 2026.

Figura 04 – Final do Morro Preto.



Fonte: O autor, 2026.

Elói Mendes – MG, 31 de julho de 2026.

BRUNO AMBROSIO COELHO:12538393604

Assinado de forma digital por BRUNO AMBROSIO COELHO:12538393604
Dados: 2026.07.31 15:58:49 -03'00'

BRUNO AMBRÓSIO COELHO
Engenheiro Civil | CREA-MG 325.624
Diretor de Engenharia da Secretaria de Educação