Memorial descritivo Loja 3 Papelaria – Centro de Vivência
Campus Morro do Cruzeiro

Ouro Preto, 05 de janeiro de 2026.

Local: Papelaria Loja do MEC.
Coordenadas: - 20.3957, - 43.5067
Área: O local possui 30,876 m² de área total disponível para ser ocupado.

As atuais condições das instalações:

Piso:

- Acabamento do piso: granitina em tom claro com detalhes em vermelho. Em alguns locais existe marcas de uso e marcas de furos.
- Nível de conservação: bom estado, com partes sujas e alguns “rachados”.

Rodapés:

- Acabamento do rodapé: não foi possível identificar a existência.

Paredes:

- As paredes externas são parte em alvenaria com acabamento em reboco e pintura branca. Em outra extensão a parede apresenta fixação de vidro policarbonato fixo em metalon com acabamento de tinta vermelha.
- Nível de conservação: bom estado.

Existe 1 ambiente a saber:

- Área 1 – Entrada e desenvolvimento da papelaria:

- Espaço livre que abriga parte de atendimento na chegada e desenvolve-se na organização do material comercializado.

Esquadrias de janelas e portas:

- Área 1 – Entrada e desenvolvimento da papelaria:

- Existe uma janela fixa em metalon / vidro.
- Existe uma porta de vidro localizada à entrada do qual as partes laterais estão totalmente fixas, e parte central que se divide em 2 folhas de giro com módulo superior fixo em metalon com acabamento de tinta vermelha.
- Nível de conservação: bom estado.
- Funcionamento: abrem e fecham normalmente.

Teto:

- Área 1 – Entrada e desenvolvimento da papelaria:

- Possui laje com acabamento em tinta branca. Apresenta furos projetados em sua extensão. Nesta estão fixadas 5 luminárias, 3 câmeras de segurança internas e 1 externa e recorte de passagem de tubulação.
- Nível de conservação: bom estado com algumas partes sujas.

Instalações Elétricas, Dados, Climatização e PCI:

- Quantidade de luminárias existentes: 5 luminárias;
- Quantidade de tomadas existentes instaladas em parede: 1 tomada;
- Quantidade de tomadas existentes instaladas em piso: 0 tomadas;
- Quantidade de pontos de dados existentes instalados em piso: 0 pontos;
- Quantidade de pontos de dados existentes instalados em parede: 0 pontos;
- Quantidade de quadros de energia existentes: 0 quadros;
- Quantidade de aparelhos de climatização (ar-condicionado): 0 aparelhos
- Não foi encontrado ponto de telefone.
- Existem 4 câmeras de segurança, não existem extintores de piso.
- Funcionamento e conservação: Em toda instalação foi possível ligar / desligar todas as luminárias e a tomada existente.

Torneiras:

- Quantidade de torneiras existentes: 0 torneiras.

Anexo – Fotos da Papelaria
Local: Centro de Vivência.

Área 1 - Entrada:



Entrada piso de acabamento granitina e porta de vidro.




Estrutura em metalon com fechamento em vidro e policarbonato.





Piso em acabamento de granitina. Organização da loja, possível ver parte do atendimento e distribuição do material comercializado.






Esquadria fixa. Lâmpadas e câmera de segurança existentes fixadas à Laje.






Lâmpadas existentes fixadas à Laje. Possível visualizar os furos presentes na Laje.





Extensões aparentes no ambiente. Só um ponto de tomada encontrado.



Visualização da tubulação que faz passagem por recorte da Laje.

Patrícia da Silva Rodrigues

Assinado de forma digital por Patrícia da Silva Rodrigues
Dados: 2026.01.05 12:07:23 -03'00'

Patrícia da Silva Rodrigues
Desenhista / Projetista
CPINFRA - PROINFRA
UFOP