SAAE PASSOS/MG

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PCA nº 164/2026 – Pavimentação Asfáltica – Porto de Passos/MG

1. IDENTIFICAÇÃO

Contrato	PCA nº 164/2026
Contratante	SAAE Passos/MG – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Contratada	Empresa responsável pela execução dos serviços
Objeto	Pavimentação asfáltica – Porto de Passos/MG
Legislação	Lei Federal nº 14.133/2021
Data da vistoria	27/10/2026
Local	Porto de Passos, Passos – MG
Responsável	Danilo Gonçalves Pereira – Gestor do Contrato (Mat. 1384 / CREA-MG 222.561/D)

2. OBJETIVO

O presente Relatório Fotográfico tem por objetivo registrar as condições físicas observadas no local de execução dos serviços objeto do PCA nº 164/2026, contrato firmado entre o SAAE Passos/MG e a empresa contratada para realização de pavimentação asfáltica na região do Porto de Passos, no Município de Passos/MG, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

As imagens foram captadas durante vistoria técnica realizada em 27/10/2026, registrando o estado da via antes do início ou durante a execução dos serviços contratados, servindo como instrumento de controle e fiscalização contratual.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 01



Data/Hora: 27/10/2026 às 13:25:20 **Coordenadas:** S 20°39'47" W 46°31'52"

FOTO 02



Data/Hora: 27/10/2026 às 13:25:25 **Coordenadas:** S 20°39'47" W 46°31'52"

FOTO 03



Data/Hora: 27/10/2026 às 13:26:16 **Coordenadas:** S 20°39'47" W 46°31'53"

FOTO 04



Data/Hora: 27/10/2026 às 13:27:08 **Coordenadas:** S 20°39'47" W 46°31'55"

FOTO 05



Data/Hora: 27/10/2026 às 13:30:19 **Coordenadas:** S 20°39'46" W 46°31'59"

FOTO 06



Data/Hora: 27/10/2026 às 13:31:04 **Coordenadas:** S 20°39'46" W 46°32'2"

4. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

1. O trecho vistoriado apresenta ausência de pavimentação asfáltica, com solo exposto e formação de poças d'água no leito carroçável, evidenciando a necessidade urgente dos serviços contratados;

2. A região conta com ocupação urbana consolidada, com habitações unifamiliares e edificações de alvenaria lindeiras à via, o que reforça a importância socioeconômica da obra de pavimentação;

3. Foram identificadas condições que exigirão atenção especial quanto à drenagem superficial, considerando a presença de água acumulada no leito da via e a proximidade do reservatório do SAAE Passos;

4. As coordenadas geográficas registradas nas imagens confirmam a localização do trecho objeto do contrato, em conformidade com o projeto executivo e os documentos licitatórios do PCA nº 164/2026.

5. RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA

Passos/MG, 27 de outubro de 2026.

_____

Danilo Gonçalves Pereira
Gerente de Projetos
Matrícula n° 1384