



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO TÉCNICO DE VISTORIA E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CORRETIVA

LOCAL: RUA D, BAIRRO CAMPOS ALTOS

LAT -15.342213

LONG -43.689785



FOTOGRAFIA 01 – LOCAL EXECUÇÃO DE CALÇADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CNPJ: 25.209.149/0001-06



FOTOGRAFIA 02 – LOCAL EXECUÇÃO DE CALÇADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CNPJ: 25.209.149/0001-06



FOTOGRAFIA 03 – INTERSEÇÃO RUA D E ESTRADA DA LINHA 01