

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


ESTADO ATUAL DA INTERVENÇÃO — AMPLIAÇÃO DE COZINHA

Escola Municipal Balbino Soares da Cruz — Pedras de Maria da Cruz/MG


O presente relatório fotográfico tem por objetivo registrar as condições atuais da área objeto da intervenção de ampliação da cozinha escolar, previamente ao início da execução dos serviços constantes na Planilha de Serviços As imagens evidenciam o estado de conservação das instalações existentes, servindo de subsídio para a fiscalização e para a comprovação das condições de partida da obra.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
Remoção do Piso e Demolição Parede</td>
</tr>
<tr>
<td>
Remoção de Bancadas e Peitoril para reaproveitamento</td>
<td>
Remoção de Esquadria</td>
</tr>
</table>

Praça Emani Pereira, nº 291 - Centro - CEP: 39.492-000
CNPJ nº 25.209.156/0001-08 - Tel.: (38) 3622-4140

<table>
<tr>
<td>
Retirada de bancada com reaproveitamento</td>
<td>
Esquadria, será mantida no mesmo local</td>
</tr>
<tr>
<td>
Parede a ser Demolida</td>
<td>
Demolição de Revestimento
Retirada de Bancada com reaproveitamento
Demolição de Piso cerâmico</td>
</tr>
</table>

Praça Emani Pereira, nº 291 - Centro - CEP: 39.492-000
CNPJ nº 25.209.156/0001-08 - Tel.: (38) 3622-4140

	 Prateleiras serão reaproveitadas e relocadas
	 Demolição de Cobertura e Remoção de Tanque e casa de Gás

Adriana de Souza Pimentel

Engenheira Civil – CREA/MG N°

Responsável Técnico